

Estacin de bombeo Grundfos Hydrojet JPB 5/60L

excelente modelo Trabaj durante ms de 8 aos, todos los veranos de mayo a septiembre todos los das, octubre, noviembre, los fines de semana. Hasta que una mala persona se olvid de drenar el agua para el invierno. Llor ... Un hecho habla de confiabilidad. Mi esposa y yo nos fuimos a San Petersburgo, dejando a familiares en la dacha. Quiso la suerte que en ese momento se tapara el hidroacumulador de la estacin. La bomba funcion durante tres das en el modo de arranque sin acumulador hidrulico y sobrevivi. Recomendando.

un buen modelo un modelo estndar, para dar, en el tema de la publicacin anterior, hay otras soluciones menos ruidosas del mismo fabricante (esta es solo una opcin de ubicacin de stano-garaje), cumple sus funciones. los competidores tienen lo mismo, ms a menudo ni peor ni mejor, aqu es una cuestin de preferencia de marca.

excelente modelo Para compradores potenciales: no escatime en la vlvula de retencin al final de la tubera de succin y la bomba no se encender espontneamente (si la vlvula est grabada) + si lo hace no vivir en la casa todo el ao - comprar acoplamientos rpidos boquilla-tuerca , para no sufrir cada vez con tensar las mangueras))

buen modelo

modelo normal 1. Trabaj exactamente 4 aos. Sin ninguna razn, dej de succionar agua y, como resultado, se quem. Ms precisamente, se quem bien con un olor desagradable. El rel trmico incorporado no funcion, aunque debera haberlo hecho. El RCD tampoco funcion. 2. Es difcil comenzar a trabajar desde cero o despues de "drenarlo" por completo. Bastante ruidoso para ponerlo en una sala de estar. yo estaba en el bao Trabaj solo para bombear la caldera para lavar despues del bao. Usado con poca frecuencia pero sin embargo se quem despues de 4 aos. Ahora estoy pensando en comprar el mismo plano de la estacin, pero aparentemente de un fabricante diferente.