

Martillo perforador DeWALT D25133K

gran modelo, me gust mucho Un golpeador decente por un precio tan modesto. En este juego completo D 25133 B+ la bolsa incluye el punzn, el tope de profundidad y una pequea bolsa en lugar de estuche. Segn las caractersticas, este martillo perforador supera al Bosch 240, Makita 2470, es decir, la velocidad de perforacin y el nmero de golpes por minuto. Velocidad - 1500 rpm, latidos - 5500 latidos / min. Esto afectar la velocidad de taladrado con brocas, pero con corona (coronas huecas de carburo, baratas) hasta f50mm, pero si usas corona de diamante, entonces puedes taladrar f68. La fuerza de impacto es como la de todos los dems, a saber, 2,8 J. Peso con un cable de red 2888 g, todo el cuerpo est moldeado con alta calidad, no hay rebabas ni destellos. La marcha atrs es correcta, giramos el conjunto de cepillos y no perdemos velocidad en la marcha atrs. Recomiendo comprar. ah y si al comprar un taladro percutor, me regalaron un juego de taladros de la marca DeWalt dt9700-qz. Ya estoy tomando el segundo taladro percutor para trabajos de construccin para el segundo equipo, nos dedicamos a la calefaccin en casas, techos, cobertizos se mud al cosaco, soborn el precio y 3 aos de servicio. Como resultado, el servicio result ser una estafa. El cincel en ralent sali volando del cartucho, despus de 2 meses de trabajo, el engranaje de transmisin vol anclado. El servicio de Kiev rechaz las reparaciones de garanta porque no les compraron el dispositivo. Desventajas Compr dos perforadores de este tipo el ao pasado (Me acostumbr a trabajar y confiar en una herramienta de marca). Ambos han estado en el servicio durante un ao. Uno de ellos termin despus de 1 ao y 1 mes. Ya no es una marca. Este es el mismo hogar "chino", que se vende en cualquier mercado del pas

modelo habitualLo principal que me agrada es que no lo compr, ya que no me elogiaron por ello . Alquilado. Honestamente, lo habra visto en una tienda, me habra impresionado. PERO! Lo aprovech para colgar 3 cornisas en el techo de hormign. Cornisas de 3 metros con pesados cortinajes. Entonces los agujeros eran necesarios decentemente. Lo pondr en una escalera de tijera, subir el perf (por cierto, incluso pongo un vaso de polvo) y presionar el botn de inicio. No hay golpe. Empuj ms fuerte. No hay golpe. Lgrimas, lo puso contra la pared, cay sobre l .. El golpe fue. Ok, como apoyarme en el techo.

gran modeloComencemos con el hecho de que tengo mucha experiencia con martillos perforadores (boshi series 2-26 y 8-45, hitachi 24 y 45 series, makita de 2450 a 2810, hilti te7 y te60, dewalt verticales). Nunca he trabajado como una mala herramienta y no tengo la intencin de hacerlo. Compr uno para mi casa y no me arrepiento. En su categoria de precio hasta 7 mil rublos. a principios de 2017 simplemente no tiene anlogos. La calidad de construccin es excelente. De hecho, es muy similar a Bosch 2-26 (dfr dre y otros anlogos), pero al mismo tiempo un poco ms fcil, ms potente y ms econmico. Al igual que Bosch, tiene una calefaccin de engranajes no agria. Si, con el mismo trabajo, Bosch ya te quema las manos, entonces DeWalt te permite trabajar aproximadamente el 25% del tiempo. Creo que este es un taladro de roca para chatarra, como una obra de construccin. Una herramienta para camaradas fsicamente fuertes. Es realmente difcil martillar algo suavemente, debido a su poder. Su modo de swotting realmente no es estndar. Para

que comience a martillar, es necesario no presionar ligeramente al golpeador. No funcionan martillarlos desde superficies inestables o escaleras inestables. Pero si comencé a martillar, entonces late desde el corazón. El caso, en general, también sorprende con su diminutividad (menos para algunos, pero más para mí). Llevar un maletín enorme con 3 taladros pequeños no es para mí. La caja está hecha de plástico de alta calidad, clips de acero y una bisagra para sujetar las mitades, pero al mismo tiempo tiene un grosor de pared pequeño (se dobla bajo una fuerte presión). La capacidad es regular: no hay espacio para taladros grandes o largos. Perforación actual, cabezal intercambiable y un par de taladros pequeños con instrucciones. Fichas para marcar o acoplar maletas entre sí - aquí para mostrar. Claramente no hay mucho sentido en ellos. El motivo de la escritura fueron muchas reseas con malas notas. Martillos perforadores? Dolbit. Es bueno el rendimiento? Excelente. Para que son los deuces En resumen, este dispositivo vale más que su dinero, pero antes de comprarlo, es mejor familiarizarse con las características de este modo de cincelado. Si no te conviene, entonces es mejor prestar atención al boshik azul 2-26 de cualquier revisión.

mal modelo Me compré uno después de leer las reseas a continuación, o más bien la parte resultante de las reseas. En algunas revisiones, escriben "un modo de impacto especial" (nota: en el modo de perforación con impacto, debe presionar FUERTEMENTE), pero al mismo tiempo escriben que están satisfechos con el perforador y esto no es un inconveniente de pero una "característica del modelo". Le el siguiente, hay "modo de cincelado extrao" - por qué escribir así? Como resultado, pensé que mis manos probablemente eran débiles y difíciles de sostener, pero como resultado todos quedaron contentos con la compra.. Lo compré. Ahora voy a escribir la reseas que debe ser 1) Maleta. Solo está bajo rendimiento. la cuchilla no encaja, no hay lugar, no hay dónde poner un juego de taladros. tampoco hay lugar para poner lubricante para taladros. En comparación con Bosch, todo encaja allí como debería. 2) Modo Svrló + slotting. El ranurado se enciende SOLAMENTE A UNA MUY fuerte presión sobre el punzón, con todo el peso. Trabajando en altura en una escalera de tijera, es muy difícil perforar un agujero en la pared, no hay fuerza de presión, porque. no puede descansar en una escalera de tijera, especialmente cuando no perfora frente a usted, sino en el costado de la escalera de tijera. Pero si martilla, entonces martilla, así que es saludable! Bosch fuma nerviosamente Conclusión: devuelva la comida a la tienda donde la compré. Este modelo no es para uso doméstico, sino para trabajos a nivel del cuerpo, donde puedes apoyarte en el cuerpo para guiarlo. Voy a cambiar a Bosch, porque en comparación con él, al menos haré reparaciones en el hogar y no sufriré. En general, por supuesto, puede que haya tenido mala suerte con el modelo, pero dadas las dos revisiones anteriores donde se puede rastrear su bajo rendimiento durante el empujón, significa solo una cosa: el matrimonio en masa. Como resultado, pasar tiempo devolviendo los productos, ya que 14 días no funcionaron. Tomé un perfil de fabricación rusa con una garantía interskol de dos años, pero también lo devolví, resultó estar tocando en el modo de perforación, como resultado, tomé Makita. con un modo de estabilización, un juego de taladros, un colector de polvo y una maleta de plástico y estoy satisfecho, sobre todo porque el precio es como un devolt.

mal modelo tomé hace un mes y lo lamenté mucho

gran modelo Haba una práctica de trabajar con un perforador de nombre conocido de merlin. Pesado vertical, me sirvió honestamente durante 4 años. No tenía embrague (se torca los brazos cuando el taladro se atascaba en el hormigón), poderoso, pesado, en general, paredes de dragón, hormigón y

ayudado en el campo. Ahora est muerto, pero no hay repuestos para l. Pens durante mucho tiempo, eleg un nuevo dispositivo y me decid por devalte. Brillante, comodo: fui a la tienda, toqu otras trituradoras, pero esta me gust. Lo prob: hice 2 agujeros en el techo (50 mm de hormign, aumentando gradualmente el dimetro del orificio hasta los 25 mm requeridos). Tambin hizo agujeros en el bao. Como resultado, estaba satisfecho, hizo frente a la tarea sin esfuerzo y no estaba cansado. Fue especialmente conveniente hacer agujeros en el azulejo, no intent astillar, pero creo que no ser muy conveniente debido a la peculiaridad del modo de impacto. En general estoy satisfecho con la compra.

excelente modeloLo tom para uso personal.Llevo 3 mess usndolo y no me arrepiento.Durante este tiempo logr hacer reparaciones en 2 apartamentos.).

Modelo regularEl modo de cincelado solo funciona con fuerte presin! Salvajemente no es conveniente! Puede ser una caja de cambios defectuosa? Un nuevo sistema de estuches: puede conectar varios juntos. Pero al mismo tiempo, no hay lugar en el estuche para ejercicios largos. El punzn en s es muy conveniente. Para trabajos ligeros - aprox. Como resultado, estaba satisfecho, hizo frente a la tarea sin esfuerzo y no estaba cansado. Fue especialmente conveniente hacer agujeros en el azulejo, no intent astillar, pero creo que no ser muy conveniente debido a la peculiaridad del modo de impacto. En general estoy satisfecho con la compra.

excelente modeloLo tom para uso personal.Llevo 3 meses usndolo y no me arrepiento.Durante este tiempo logr hacer reparaciones en 2 apartamentos.).

Modelo regularEl modo de cincelado solo funciona con fuerte presin! Salvajemente no es conveniente! Puede ser una caja de cambios defectuosa? Un nuevo sistema de estuches: puede conectar varios juntos. Pero al mismo tiempo, no hay lugar en el estuche para ejercicios largos. El punzn en s es muy conveniente. Para trabajos ligeros - aprox. Como resultado, estaba satisfecho, hizo frente a la tarea sin esfuerzo y no estaba cansado. Fue especialmente conveniente hacer agujeros en el azulejo, no intent astillar, pero creo que no ser muy conveniente debido a la peculiaridad del modo de impacto. En general estoy satisfecho con la compra.

excelente modeloLo tom para uso personal.Llevo 3 meses usndolo y no me arrepiento.Durante este tiempo logr hacer reparaciones en 2 apartamentos.).

Modelo regularEl modo de cincelado solo funciona con fuerte presin! Salvajemente no es conveniente! Puede ser una caja de cambios defectuosa? Un nuevo sistema de estuches: puede conectar varios juntos. Pero al mismo tiempo, no hay lugar en el estuche para ejercicios largos. El punzn en s es muy conveniente. Para trabajos ligeros - aprox. pero creo que por la peculiaridad del modo impacto, no ser muy conveniente. En general estoy satisfecho con la compra.

excelente modeloLo tom para uso personal.Llevo 3 meses usndolo y no me arrepiento.Durante este tiempo logr hacer reparaciones en 2 apartamentos.).

Modelo regularEl modo de cincelado solo funciona con fuerte presin! Salvajemente no es

conveniente! Puede ser una caja de cambios defectuosa? Un nuevo sistema de estuches: puede conectar varios juntos. Pero al mismo tiempo, no hay lugar en el estuche para ejercicios largos. El punzn en s es muy conveniente. Para trabajos ligeros - aprox. pero creo que por la peculiaridad del modo impacto, no ser muy conveniente. En general estoy satisfecho con la compra.

excelente modeloLo tom para uso personal.Llevo 3 meses usndolo y no me arrepiento.Durante este tiempo logr hacer reparaciones en 2 apartamentos.).

Modelo regularEl modo de cincelado solo funciona con fuerte presin! Salvajemente no es conveniente! Puede ser una caja de cambios defectuosa? Un nuevo sistema de estuches: puede conectar varios juntos. Pero al mismo tiempo, no hay lugar en el estuche para ejercicios largos. El punzn en s es muy conveniente. Para trabajos ligeros - aprox.