

Batera de coche Energizer EP45JX-TP

modelo regular, nada especial Lleg descargado (batera fuera de servicio). Tard 16 aos en cargarse. En funcionamiento, result que no haba declaraciones del rasgueo inicial (cuando se ejecuta un chaleco vivo de 65 Ah, girar el motor de arranque es significativamente ms rpido con el rasgueo inicial declarado por 10 am menos).

Un ao despues de la compra, comenc a pedir recargar una vez por semana, muri 2.5 aos, producido en 2016, hecho en la Repblica Checa, antes de eso, el parlante Varta Black funcion durante 5 aos sin problemas, antes fue el parlante Varta Blue - cinco aos despues se vendio con el auto sin problema alguno, antes de eso el nuevo Ista murio un ao y dos meses despues