

Batera de coche Energizer EP70-L3X

Modelo regular, nada especial Lleg descargado (batera fuera de servicio). Tard 16 aos en cargarse. En funcionamiento, result que no haba declaraciones del rasqueo inicial (cuando se ejecuta un chaleco vivo de 65 Ah, girar el motor de arranque es significativamente ms rpido con el rasqueo inicial declarado por 10 am menos).

Un ao despues de la compra, comenc a pedir recargar una vez por semana, muri 2.5 aos, producido en 2016, hecho en la Repblica Checa, antes de que el parlante Varta Black funcionara durante 5 aos sin problemas, antes era el parlante Varta Blue - cinco aos despues se vendio con carro sin ningun problema de nada, antes de eso el nuevo Ista murio un ao y dos meses despues