

# Placa Gefest 1200 C6

excelente modelo pedido en la tienda en línea NicePrice62 número de pedido 29377 entregado rápidamente.

terrible modelo el nuevo albergue donde vivo ahora estaba equipado con estas estufas. cada segundo usuario de esta estufa durante el funcionamiento (más precisamente, durante la primera cocción en el horno) estalla el vidrio interno, y esto es alrededor de 20 personas. en la cara del defecto del fabricante. Le recomiendo que se niegue a comprar esta estufa para evitar problemas.

un modelo terrible Har una reserva de inmediato: no soy un propietario "feliz" de Hephaestus por solo un par de semanas, por el contrario, he tenido esta estufa durante 10 años! (el modelo en cambio es el 1100, pero algo me dice que los siguientes no son mejores). Así que tengo todo el derecho de escribir sobre esas "lagunas" de las que están dotadas las placas de esta marca! Después de un par de años de usar el horno, además, solo "en vacaciones", el control de gas de este (en su manual aparece como TUP) dejó de funcionar por completo, es decir para cocinar algo, era necesario mantener este TUP sin cesar. A la hora de cocinar se me hacía ridículo, tenía que cocinar con fregona: un palo descansaba sobre la TUP, y el otro extremo sobre la mesa. Como resultado, hicieron un control de gas "milagroso", pero funcionó de alguna manera, hasta dos (!) minutos, o incluso más y más de una vez, tuve que presionarlo para que el horno funcionara de alguna manera de forma independiente. Por cierto, este TUP no cumple para nada su función: el fuego se apaga, pero el gas sigue fluyendo! Las manijas de los quemadores se aflojaron, si no de inmediato, hasta después de dos años con seguridad. Con el tiempo, la perilla del termostato del horno prácticamente falló: con el horno en marcha, apenas podía girar. A menudo, para apagar el horno, tuve que cerrar la válvula en la tubería! Cuatro años más tarde, la puerta del horno no está clara por que no cerró herméticamente. Mi paciencia por la presencia de esta "criatura" en la cocina estalló después de que se incendiara el encendido eléctrico! (por cierto, lo teníamos en llamas antes!)

buen modelo

excelente modelo

excelente modelo Bastante bueno para 9k, horno adecuado.