

# Placa base Asus H170 PRO GAMING

Excelente modelo

Modelo regular Comprado por 8700, septiembre de 2016. Hay ciertas funciones en funcionamiento. Es imposible reasignar salidas de audio y ahora hay que esculpir adaptadores en el panel trasero. Esto es decepcionante En el rea de las salidas USB y PS / 2, se ve una soldadura de mala calidad en la parte posterior de la placa (los contactos se sobrecalentaron y el barniz gote), al comprar, mire cuidadosamente el tarjeta madre. No creo que por eso falle, pero aun as.

modelo regular No estaba satisfecho con la calidad. El tablero est hecho de acuerdo con el principio "la gente come de todo", Asus fue demasiado perezoso para traducir las instrucciones al ruso. Cuando enciende el receptor Denon a travs de HDMI y el monitor Viewsonic a travs de DVI, comienzan las fallas de resolucin en el BIOS UEFI (el texto se comprime horizontalmente). La actualizacin del BIOS a la ltima versin (marzo de 2016) no ayud. Por razones desconocidas, en Windows, el dispositivo de reproduccin de sonido vive su propia vida: el receptor, los auriculares, etc. se encienden alternativamente, "lo cargado, cargado". El HDD muri en la primera semana de funcionamiento de la placa, aunque haba funcionado. durante 6 aos antes. Por supuesto, no es correcto atribuir esta jamba a la placa base, pero an as, el panel de control de audio de alta definicin de Asus no gust. No se puede controlar nada, excepto los efectos de sonido (como un eco), el significado de su instalacin no est claro. En general, no vale su dinero, unos 10.000 en el momento de la compra. No estaba satisfecho con el panel de control de audio de alta definicin de Asus. No se puede controlar nada, excepto los efectos de sonido (como un eco), el significado de su instalacin no est claro. En general, no vale su dinero, unos 10.000 en el momento de la compra. No estaba satisfecho con el panel de control de audio de alta definicin de Asus. No se puede controlar nada, excepto los efectos de sonido (como un eco), el significado de su instalacin no est claro. En general, no vale su dinero, unos 10.000 en el momento de la compra.