

Impresora multifuncin HP LaserJet CM1312

mal modelo Nunca volver a usar impresoras HP.

mal modelo El cartucho es tan caro que despues de averiguar el precio lo compr solo una vez. Debido a esto, ha estado inactivo durante 5 aos. El otro da sopl el polvo, lo enchuf, funciona como nuevo.

modelo habitual No entiendo el lloriqueo sobre la calibracin, configralo en la configuracin una vez cada 96 horas o solo cuando lo enciendas, y estars feliz. que al imprimir desde cualquier editor de texto plano, se mezcla y desperdicia cartuchos de color, esto es desagradable, pero ojo con la configuracin, es necesario forzar la impresin en blanco y negro en todas partes. Estos problemas en su mayora estn relacionados con el software. Despues del mensaje de que se acab el cartucho, ponemos un centavo y usamos la misma cantidad. Lo manejo yo mismo, despues de una triste experiencia con otros equipos de oficina, no confo en nadie. No hay problema, alta calidad y barato, lo principal es no ahorrar en una buena gasolinera. Debido a problemas con el escner en Win7 y la falta de voluntad de HP para solucionar este defecto, lo agregu a mi lista negra. Con Dell disponible ahora, esos pimientos no se han molestado en actualizar el sistema para una tableta popular como Venue. En general, el desprecio por los usuarios se est convirtiendo en la norma para las empresas globales de Pendo, lo quitaron del soporte y es normal ...

excelente modelo Compr uno usado por 2000 rublos. Otros 1.500 para reemplazar todos los fotoconductores. Imprime como nuevo. Llena fuertemente. Para imprimir texto solo en negro, debe marcar la casilla en la configuracin de impresin: imprimir texto en negro. El problema de la calibracin frecuente se resuelve habilitando el ahorro de energia. Calibrado solo cuando se enciende 1 vez. Adecuado solo para un hogar u oficina donde se imprimen pocos muelles. porque 12 pginas por minuto es mucho tiempo. Y la impresin de un par de muelles o facturas de colores es genial.

modelo terrible

modelo malo En general, todos ya han escrito antes que yo, pero repito, porque duele Constantemente algo calibra con un rugido. Cartuchos caros, tiene que comprar no originales y, por lo tanto, la calidad se resiente. Instalacin en Windows 7: es una pena que no pueda jurar ... Despues de 3 horas, el programador logr iniciar el escner, pero luego se actualiz el controlador y ahora es solo una impresora y una copiadora 3 aos despues de la compra, durante cada impresin, aparece un "Error" en la ventana Cola de impresin y esta impresora automaestra imprime solo despues de encenderla y apagarla. Trabajo en la universidad en el departamento, imprimimos mucho, especialmente cuando llega el momento de los estudiantes de posgrado, y para ser honesto, es un infierno! Tienes que elegir: ms o menos calidad, pero una cucharadita por hora, o una vieja Xerox de siete aos, que deja rastros y, a veces, mastica papel, pero se imprime muy rpido PD: NO SE LO RECOMENDAR A NADIE! y piensa bien en el prximo gadget de HP

modelo terrible Ya estamos acostumbrados a su larga y frecuente calibración, especialmente a las 2 am. Terriblemente decepcionado con la calidad. Tengo un trabajo estresante, hago todo a un ritmo y las jambas de la impresora me fallan mucho. Y as, ahora tengo las siguientes jambas: 1. Terrible crujido de la impresora al imprimir 2. Da un error de impresión cuando la bandeja de papel está justo debajo del borde superior, debe reponerla después de cada impresión. En este caso, para continuar con la impresión, debe presionar OK, luego de lo cual comienza a imprimir desde la página anterior, cat. ya impreso, y con mi impresión a doble cara, este es inmediatamente el canto de todo el informe 3. El formato TIF imprime de 3 a 7 piezas, luego aparece una hoja con un error de impresión, debe presionar PRINT 4 muchas veces. Al principio intentaron recargar y comprar cartuchos compatibles, pero casi de inmediato comienza a manchar las hojas de impresión con tinta, a veces deja rayas negras, a veces muestra espididamente hojas absolutamente negras de 15 piezas, todo se duerme con tner. Después de 1,5 años, la misma basura con el original. 5. A veces se imprime con una fuente borrosa 6. Casi al principio, el rodillo de captura se rompió de inmediato, escribí que el papel estaba atascado en la impresora, de hecho, simplemente no pude capturar la hoja de la bandeja, tuve que levantarla con los dedos, después de lo cual comenzó a funcionar. por un momento. No compre esto es una pesadilla! Mañana me compraré una nueva impresora, realmente espero que esta vez tenga mejor suerte.

modelo terrible La llevé a la oficina. "Funciona" a través de un servidor de impresión. Los controladores del kit se tiran inmediatamente a la basura, no están instalados en ninguna de las 5 computadoras portátiles de la oficina. El controlador de impresión universal de HP no produce color en una red. A través de LTP, la cola se detiene en la página 20. No hay lea universal para el escner. El soporte técnico de HP pide desactivar el antivirus, actualizar el sistema operativo y otras tonteras. Tres administradores bailaban a su alrededor, el máximo alcanzaba para una semana de trabajo. Quiero trabajar, quiero no trabajar. Debido a esta insuficiencia, ya no me acerco a ningún producto HP, solo por principio! desperdicia cartuchos de color. Es necesario en la configuración antes de imprimir con bolgrafos para configurar que imprimir en b / n! En Word por separado, en Excel por separado, al imprimir desde correo por separado. Zadalbyvaet cada vez que cambie Los cartuchos son una combinación muy cara de precio / número de páginas impresas simplemente asusta. Después de 1,5 años de trabajo y digestión de solo 3 juegos de cartuchos, dejé de imprimir más de 1-3 páginas a la vez. Dice que el papel está atascado, aunque no hay atasco, simplemente no puede recoger el papel de la bandeja. Después de 2 años, comenzó a dar periódicamente un error 51.23 al decodificar: error de lser amarillo. El reinicio ayudó durante un par de semanas, ahora se ha detenido. Resumen: - Consumibles caros (originales) - Desperdicio de cartuchos de color al imprimir en b / n - Calibración y limpieza constantes, largas y ruidosas - Receptor de papel sin terminar - Baja confiabilidad

excelente modelo Estaba buscando una impresora lser a color que no sea cara y, lo que es más importante, barata en la gasolinera. Todos escriben que hay suficiente tner para unas pocas páginas, todo se trata del chip. Después de que se agotó el cartucho negro, lo desmantelé y todavía hay suficiente tner para un par de 100 páginas completas. Pero si lo desarmé, lo rellené, se durmió el tner nuevo, cambié los chips, cuando se terminaron los cartuchos de color, ni siquiera rellené, solo cambié el chip, imprimí más de 100 imágenes a color inundadas al máximo. (Todas las limitaciones están en los chips, el tner en el cartucho da para mucho). Sugerencia: cuando se agote el tner, simplemente

cambie el chip y podr calcular la misma cantidad. Hay un video sobre la recarga de dichos cartuchos en YouTube. Los chips cuestan alrededor de 150 rublos por pieza, una lata de tner es aproximadamente lo mismo. Si lo recarga usted mismo, entonces 4 cartuchos costarn 1200r recargar. PD: No es necesario hacer trampa: puede usar un chip, hay instrucciones en Internet sobre cmo extender los lmites de chip indefinidamente como resultado, recargar 4 cartuchos cuesta 800r (si te recargas t mismo).

psimo modelocompleta escoria

mal modeloLo compr por recomendacin de un amigo de un centro de servicio que recarga y mantiene dispositivos de impresin. Estoy decepcionado con la compra debido a intentos fallidos de recargar cartuchos astillados, la calidad de impresin se pierde mucho.

modelo terribleComprado para una organizacin y lo lament. Un ao despues, comenzaron a salir foto tambores uno tras otro. 4 cartuchos cuestan 10.000 mil. Cambiaron las virutas, repostaron, pero si el tambor falla, se mancha la superficie lateral. Es una pena que cuando compraron no escucharon los comentarios, pensaron que tenan suerte. Si esto no es suficiente, simplemente antese cuando compre y luego cancele la suscripcin en un ao.

modelo terribleLe las reseas y compr esta impresora. Modelo terrible, lament haberlo hecho No escucho la opinin de la mayora. Durante un ao este impresor me acaba de matar. No hay controladores para Win7 y por eso tuve que tener un segundo sistema. Durante la impresin, simplemente puede comenzar a hacer la calibracin y esto dura unos 10 minutos. Aquellos. si va a imprimir algo rpido, es posible que no funcione rpidamente. A veces comienza a dar algn tipo de jeroglificos en lugar de texto. Reinstalar el sistema y los controladores no resolvi el problema. Modelo terrible, lament haberlo comprado. Lamento haberlo comprado y no te aconsejo, lastima que cuando compraron no hicieron caso a los comentarios, se creyeron afortunados.

Psimo modeloEstuve muy decepcionado con la compra. Comprar cartuchos nuevos cuesta el doble que comprar una impresora de nuevo.

mal modeloEstoy cansado de esto... MFP. Mucho alboroto en un lugar vaco. Antes de eso, haba una especie de Samsung: todo se hacia a la vez, escanear, 30 segundos e imprimir, presionar el botn, imprimir. Ahora, cada vez que nos preparamos para la guerra: soplamos, calentamos, verificamos, analizamos la orina del autor del documento, etc. En una palabra, una pgina del documento puede tomar 5 minutos.

gran modeloNecesitas comprar un cable de no ms de 2 metros, o simplemente no lo detectar.