

Sierra MIASS PD 2200

Esta herramienta necesita un acabadoLa compr el ao pasado, hay algunas cosas que no estn terminando, la herramienta debe ser precisa, lo cual est ausente en la fabricacin de una sierra en general, al ensamblar una pieza, modifquela con un archivo

Un modelo relativamente exitoso si no tiene en cuenta los matices enumerados!)) Alrededor de febrero de 2020, compr este modelo para mis necesidades. En la inspeccin visual, todo est bien. Pero durante la preparacin detallada para el trabajo, encontr varios matices: 1. La suela de trabajo no es paralela a la hoja de sierra. 2. Al instalar la cuchilla divisoria, se desplaza 2 mm hacia el lado en relacin con la hoja de la sierra. 3. Al instalar el tope de gua, no fue posible instalarlo debido a defectos en la suela fundida de la sierra, que tuvo que improvisarse en un lugar de difcil acceso para una lima! Al menos esto se aplica al modelo que compr. En tu caso, probablemente todo estar bien!))