

# Fuente de alimentacin Gamemax GM-500

Le aconsejo que compre solo si est armando una PC de oficina y solo necesita un bloque de 400 vatios. Lo compr hace 5 aos para emparejarlo con athlon 2x3 y vidyaha 4670 hd hasta ahora no ha pasado nada, no muy ruidoso

buen modelo, gust

Solo me puedes llevar de Bee Quaet y Xailens, donde hay DBBad BP. No lo recomiendo. Por dentro, aunque no soy un aficionado a la tecnologia, parece ser de alta calidad, PERO tiene un enfriador ruidoso (un punto de referencia de 30 dB es un helicoptero), por lo que lo abr de inmediato, reemplac el tocadiscos con Noctua y traje poder a la madre. Desafortunadamente, estas eran solo flores. Un ao despues, muri debido a una cada de voltaje (hubo 3 en total en un ao), un fusible sali volando, quem un mosfet. Mi hermano me lo arregl en 2 semanas, pero ya compr Enermax para un reemplazo (tambin sucio en trminos de enfriadores, hay 2 pequenos all: me sedujo un engao en YouTube con respecto al ruido)

Thekraz de ese puh ° ° fan's yaskravo chervonii pero no llama la molienda del yak en el sitio zyago de Scho en los Asuntos Centrales de el ZMU es para maravillarse al mismo tiempo, al mismo tiempo, se dice que es un 5 SATA en el uvye tres TIMITS. NO SE PREOCUPE SIEMPRE POR LA CANTIDAD DE DEFECTOS RECOMIENDE LA COMPRA DE YOGO "EN ESPECIAL LA RESISTENCIA DE LAS COPIAS SOLO ENCUENTRO CON SELLOS QULIMI" LA MISMA HALLAZGO DEL CONECTOR DE 8 PINES DEL PROCESADOR LIFE

Habiendo comprado uno nuevo durante 1 mes, habiendo roto y el ventilador, habiendo pitado con ultrasonido, es imposible saberlo en la habitacin al mismo tiempo! Despues de intentarlo con una mano para cubrir el enfriador, inunda el enfriador con plstico por dos lados, y el ventilador en s tambien es discreto, como si inundara el anillo del sacacorchos con una garganta. Muri un ao y tres meses despues, justo antes el ao Nuevo! No lo recomiendo! Refrigerador ruidoso, reemplazado por Noctua! La causa de la muerte es una cada de voltaje en la red. Sobreviv a esta mierda dos veces antes, pero aparentemente fue ms fuerte. descripcin incorrecta del mercado. no hay 2x8 pines para el procesador. Gracias por tomarse el tiempo para describir! tienes una bacanal completa en las secciones de eatx y los componentes correspondientes!

excelente modelo, me gusto mucho

No lo recomiendo. Este problema no es solo en m.

excelente modelo. Para ser honesto, no esperaba tal calidad, porque la marca no es popular, la tom para una prueba, por as decirlo. Satisfecho, barato y alegre!