

Amoladora Ryobi ROS300

modelo terrible Durante 2 horas de esmerilado en su casa: el colector de polvo se cay y ya no aguantaba, el perno que est en el cojinete se desenrosc, la rosca del perno que sujeta la almohada se desprendi del de fbrica, el rodamiento atascado, funcionaba como una amoladora! En general no aconsejo (tal vez me sali uno malo)

gran modelosi tuviera que elegir un nuevo orbital, u otro, Volvera a elegir y comprar este modelo. En general, esta amoladora no es mi primera herramienta elctrica de Riobi, la calidad de esta empresa es de un alto nivel, hasta el momento no se han encontrado fallas evidentes en ellas.

excelente modeloRecomiendo

modelo habitual Comprado en febrero de 2013 (alrededor de 1500r), dado de baja a finales de octubre de 2013. Se utiliza para reparar ventanas de madera. Lijado de madera - pino, masilla de polister. Horas de trabajo 2-3 horas al da, 2-3 das a la semana. Lijado de superficies de 10-60 mm de ancho. Trabaje en planos con un ajuste completo del disco y en las superficies de las ranuras con el borde del disco. La conclusin de lo anterior es: Barato (para 1500r) es solo ... una mquina para el trabajo peridico en la vida cotidiana con un volumen pequeno, cargas moderadas y en superficies con un fraguado completo de la placa. Despus de la falla del asiento del volante, compr Makita 5031 por 3500 rublos. Si es posible, reparar este en los contenedores "de la patria". Despus de la falla del asiento del volante, compr Makita 5031 por 3500 rublos. Si es posible, reparar este en los contenedores "de la patria". Despus de la falla del asiento del volante, compr Makita 5031 por 3500 rublos. Si es posible, reparar este en los contenedores "de la patria".