

Reloj Swiss Military Hanowa 05-4194.04.001

perdn por el dinero para tal "cosa"una frustracin. Cumpli 3 aos en total. nunca abierto. el resultado de una autopsia en el centro de servicio: la causa de la avera es una rfaga de manguito en la rueda de bobinado y, como resultado de la entrada de agua, ha comenzado la corrosin en todo el mecanismo. Esto est en un reloj resistente al agua. Dar ese dinero, pero recibir ... No tome de este fabricante. Se propuso que la restauracin se llevara a cabo por 600 rublos bielorrusos, que es ms de la mitad de su valor real (relojes nuevos), pero si, teniendo en cuenta el desgaste, obtienes el 100%. Lo compr en la red Ziko en Gomel, lo entregu al centro de servicio de la misma tienda. Triste.

modelo terribleun trastorno. Cumpli 3 aos en total. nunca abierto. el resultado de una autopsia en el centro de servicio: la causa de la avera es una rfaga de manguito en la rueda de bobinado y, como resultado de la entrada de agua, ha comenzado la corrosin en todo el mecanismo. Esto est en un reloj resistente al agua. Dar ese dinero, pero recibir ... No tome de este fabricante. Se propuso que la restauracin se llevara a cabo por 600 rublos bielorrusos, que es ms de la mitad de su valor real (relojes nuevos), pero si, teniendo en cuenta el desgaste, obtienes el 100%. Lo compr en la red Ziko en Gomel, lo entregu al centro de servicio de la misma tienda. Triste.