

Wi-Fi adaptador TP-LINK Archer C50

Modelo terrible Modelo terrible, no lo tomes. Nunca he visto una recepción wifi tan mala. Lo cambié por un enrutador de otra compañía y no me arrepiento.

excelente modelo Comprado para reemplazar un costoso netgear 6200 que se quemó por razones desconocidas. TP-Link es casi 2 veces más barato y las características son esencialmente las mismas. Lo conecté y lo olvidé. Buen modelo, lo recomiendo. Hay algo para comparar (había un asus rt-13, todavía funciona, hace 6 años ya había muchos d-link, asus rt-10, netgear 6200).

modelo habitual Así que ha llegado el momento de cambiar tu viejo Dlink dir 320, porque después de un huracán eléctrico dejó de funcionar. Inmediatamente quise comprar un enrutador de doble banda para seguir el progreso, por así decirlo. La elección recayó en este modelo. Comprado, instalado sin problemas, funciona, hurra! Y la velocidad fue buena, y 5G llegó lejos. Y a la mañana siguiente medí la velocidad - cayó, S, no solo se cayó, sino que se desplomó 10 veces (de 70 a 7)!! Intenté todo: reinstalé la lea y probé diferentes configuraciones, llamé al proveedor, contacté al soporte técnico de TP-Link, todo fue en vano. Bueno, la velocidad disminuye después de 10-20 horas de funcionamiento continuo, y no se puede hacer nada ... Solo ayuda un reinicio completo del enrutador. Por cierto, todo funciona bien directamente a través del cable de Internet, es decir, el dispositivo definitivamente tiene la culpa. Pasé una semana con él, lo entregué a la tienda y ellos, a su vez, para el diagnóstico. Volvieron del diagnóstico, dijeron que no encontraron ninguna falla. Medido después de 20 horas, sigue siendo el mismo problema. Quiero pasarlo de nuevo, pero decidí intentar cambiar la contraseña. Y, curiosamente, funcionó! Dejé de ralentizarse después de cambiar la contraseña. Pero no todo es tan color de rosa, empezaron los problemas peores. Ahora no disminuye la velocidad simplemente dejó de funcionar a los 5 días. Una vez más, solo un reinicio ayudó. Yo sufrí, sufrí, hasta que este milagro en un buen momento murió y dejó de funcionar por completo. Ahora fui personalmente al SC y entregué personalmente para el diagnóstico. Mientras entregaba, vi un trono completo de las cajas de los enrutadores TP-Link cerca del trabajador del servicio. Al parecer, tal producto de esta empresa. A raíz de ello me devolvieron el dinero por el que compré un D-link DIR 822, con el que no hubo ningún problema. Lo compré por el mismo dinero, solo late más y la velocidad es estable.

un buen modelo La impresión de un dispositivo muy simple, tanto en funcionamiento como en configuración. Si solo necesita Internet y Wi-Fi, entonces no puede tomar un bato de vapor y tomarlo o el modelo c20, no hay mucha diferencia. hasta que este milagro en un buen momento murió y dejó de funcionar por completo. Ahora fui personalmente al SC y entregué personalmente para el diagnóstico. Mientras entregaba, vi un trono completo de las cajas de los enrutadores TP-Link cerca del trabajador del servicio. Al parecer, tal producto de esta empresa. A raíz de ello me devolvieron el dinero por el que compré un D-link DIR 822, con el que no hubo ningún problema. Lo compré por el mismo dinero, solo late más y la velocidad es estable.

un buen modelo La impresión de un dispositivo muy simple, tanto en funcionamiento como en

configuracin. Si solo necesita Internet y Wi-Fi, entonces no puede tomar un bao de vapor y tomarlo o el modelo c20, no hay mucha diferencia. hasta que este milagro en un buen momento muri y dej de funcionar por completo. Ahora fui personalmente al SC y entregu personalmente para el diagnstico. Mientras entregaba, vi un trono completo de las cajas de los enrutadores TP-Link cerca del trabajador del servicio. Al parecer, tal producto de esta empresa. A raz de ello me devolvieron el dinero por el que compr un D-link DIR 822, con el que no hubo ningn problema. Lo compr por el mismo dinero, solo late ms y la velocidad es estable.

un buen modeloLa impresin de un dispositivo muy simple, tanto en funcionamiento como en configuracin. Si solo necesita Internet y Wi-Fi, entonces no puede tomar un bao de vapor y tomarlo o el modelo c20, no hay mucha diferencia. A raz de ello me devolvieron el dinero por el que compr un D-link DIR 822, con el que no hubo ningn problema. Lo compr por el mismo dinero, solo late ms y la velocidad es estable.

un buen modeloLa impresin de un dispositivo muy simple, tanto en funcionamiento como en configuracin. Si solo necesita Internet y Wi-Fi, entonces no puede tomar un bao de vapor y tomarlo o el modelo c20, no hay mucha diferencia. A raz de ello me devolvieron el dinero por el que compr un D-link DIR 822, con el que no hubo ningn problema. Lo compr por el mismo dinero, solo late ms y la velocidad es estable.

un buen modeloLa impresin de un dispositivo muy simple, tanto en funcionamiento como en configuracin. Si solo necesita Internet y Wi-Fi, entonces no puede tomar un bao de vapor y tomarlo o el modelo c20, no hay mucha diferencia.