

Radio/reloj Golon RX-9966UAR

Definitivamente comprar. Definitivamente recomiendo comprar, compr Dnepr por 380 UAH. La razón por la cual los puertos USB y SD dejaron de funcionar es banal: la batería interna está descargada desde la cual funcionan el modo de radio y la unidad flash ya no tiran: después de cargar la batería, el RP comenzó a funcionar al 100%

No recomiendo comprar si lo usa, ya que comprar un reproductor de memoria flash y sd en la República Central de Dnepr por 380 UAH.