

RAM Crucial CT102464BD160B

excelente modelo Muy til cuando usaba Intel HD Graphics. No hubo problemas.

excelente modelo Lo compr hace 3 aos, durante este periodo no hubo ni una sola queja sobre el trabajo de la memoria, ni un solo bsod. Es hora de actualizar, comprar 1 placa ms.

gran modelo Tom 4 mdulos, no hay problema

Excelente modelo Excelente barra para configurar y olvidar.

excelente modelo Memtest instalado durante la noche, no se encontr un solo error durante la noche. Funciona en la madre Gigabyte GA-C1037UN-EU en modo 24/7. El vuelo es normal. Lo tom por 700 rublos ms barato de lo que se ofrece ahora, pero creo que tomar la segunda barra igual, ya que los anlogos son algo ms caros

buen modelo Probablemente recibí una mala copia. Pero como no voy a hacer overclock, todo me conviene

buen modelo Funciona perfectamente en ASRock B85 Pro4, chipset Intel B85, procesador G3220. Todo se determin automticamente en el inicio, los tiempos, etc., a pesar de que la frecuencia base de la barra es de 1600 MHz y el procesador solo entiende hasta 1333. En SPD, la cuarta posicin es JEDEC Crucial: la marca propia de Micron, la ms grande. fabricante de memorias A diferencia de otros vendedores que compran la misma memoria y esculpen su propia marca, estos vendedores venden lo que ellos mismos producen :) El precio, por desgracia, ha subido ltimamente, pero eso es todo

excelente modelo Cuando lo instal en la placa base Asrock 970 Extreme3, la frecuencia se configur automticamente en 1600, la cambi a 1866 en BIOS, dej todos los tiempos en automtico, no jugar con ellos por ahora. Procesador AMD FX 4300. La lista de compatibilidad de Asrock 970 Extreme3 no enumera estos mdulos, pero esto es algo comn. Pero funciona, lo recomiendo.

gran modelo Reconstru la computadora ms seriamente. con esta placa y vidyuhí 2GB Geforse 610 arrastra todo en cualquier configuracin. Pronto pondr un par ms de estos en la bestia. En general, la placa es buena teniendo en cuenta que la frecuencia es 1333. Aconsejo a todos.)

modelo terrible Tom tres de estas barras. Cada uno de ellos normalmente funciona solo en cualquiera de los canales, juntos (una barra en cada canal) obtenemos una falla en la ltima versin de BIOS Intel S5520SCR.