

Wi-Fi adaptador TP-LINK TL-WN821N

dej de funcionar normalmente despues de un ao trabaj durante un ao. Ahora Internet est all o no. Internet se cae cada 5-10 minutos. hay que sacarlo, esperar al menos 15 minutos y volver a colocarlo.

excelente modelo, me gust muchoRECOMIENDO, SUPER VELOCIDAD

excelente modelo, me gust mucho it

gran modelo

gran modeloComprado por 500r, atraviesa 3 paredes de ladrillo y 8 metros del devil-box MGTS, puede descargar pelculas y mira YouTube al mismo tiempo, carga muy bien, adaptador completo, un mini disco con lea y un cable de extensin USB de aproximadamente 1 metro de largo.

gran modeloWindows 7 x64 lea descargado del sitio, en el adaptador donde el cdigo de barras indica la versin para la que se descarga la lea y el programa, V4.0 no se inici de inmediato... se encontr el problema, se deshabilit el servicio "WLAN AutoConfig Service". Este servicio debe estar ejecutndose e iniciarse automticamente. Despues de que lo lanc, aparecieron las redes inmediatamente disponibles para la conexin. Dnde verificar Vaya a Panel de control\Herramientas administrativas e inicie Servicios. En la lista, busque el servicio "Servicio de configuracin automtica de WLAN". Enfrente debe escribirse "Trabajando". Si no funciona para usted, haga clic con el botn derecho en l, seleccione Propiedades y establezca el Tipo de inicio en Automtico. Haga clic en Aceptar. Es posible que deba reiniciar su computadora.

excelente modelo

excelente modeloFuncionando. En comparacin con TP-LINK TL-WN725N, la velocidad es mayor, aunque esto no es crtico para mi navegacin por Internet))). Esperaba que la lea se instalara automticamente, pero al igual que en TP-LINK, el TL-WN725N tuvo que instalarse manualmente. Se incluye un cable USB (cable de extensin de 30 cm), El indicador LED parpadea constantemente cuando lo doy vuelta "boca abajo". Hay un botn QSS, aunque lo conect a la antigua (escrib la contrasea de la red con las manos). Estoy satisfecho con la compra.

excelente modelo Le muchas cosas en Internet y me resign al hecho de que Wifi no se puede reactivar), as que decid comprar USB Wifi. _____ Despues de una semana de uso, decid escribir una reseaa. Algo cambiar. Hasta ahora slido 5.

excelente modeloInicialmente compr un tl wn723n de desecho, que fue cortado a intervalos de 5 minutos a varias horas. Despues de enviarlo a la basura, compr este y no nos decepcion la compra.

gran modelo Consejo a todos los que compren este adaptador en Ubuntu que inmediatamente hagan las correcciones a la lea oficial fuera de la caja. . Tuve problemas con l, la indicacin de carga en el adaptador no funcionaba, la luz verde estaba constantemente encendida y haba pausas cada 3-4 horas bajo cargas pesadas, navegacin activa o msica en el fondo del surf. Y a veces bajaba a 3 -2 palos en recepcin, por lo tanto, hay una solucin para estas leas. Para hacer esto, abra la consola y vaya: paso uno - sudo apt-get install linux-headers-generic build-essential dkms paso dos - sudo apt-get install git paso tres - git clone cuarto - sudo dkms add ./rtl8192cu- corrige el paso cinco - sudo dkms install 8192cu/1.10 paso seis - sudo depmod -a paso siete - sudo cp ./rtl8192cu-fixes/blacklist-native-rtl8192.conf /etc/modprobe. d/todo. Reiniciamos y obtenemos solo un adaptador MEGA estable que siempre tiene capacidad para 4 palos y no se hunde incluso bajo cargas excesivas. Recomiendo encarecidamente a todos que implementen esta solucin.

modelo incorrecto

gran modelo

mal modelo

gran modelo Windows 7 x64 firewood descargado del sitio V4.0 No arranca de inmediato... se encontr el problema, el servicio "WLAN AutoConfig Service" fue deshabilitado. Este servicio debe estar ejecutndose e iniciarse automticamente. Despus de que lo lanc, aparecieron las redes inmediatamente disponibles para la conexin. Dnde verificar Vaya a Panel de control\Herramientas administrativas e inicie Servicios. En la lista, busque el servicio "Servicio de configuracin automtica de WLAN". Enfrente debe escribirse "Trabajando". Si no te funciona, luego haga clic con el botn derecho en l, seleccione Propiedades y establezca Tipo de inicio en Automtico. Haga clic en Aceptar. Es posible que deba reiniciar su computadora.

modelo incorrecto El dispositivo no coincide con el precio y la velocidad declarada. Un enlace de 300 Mbit muestra 5-6 m desde el punto, detrs de la pared interior. As que la sensibilidad es buena. Con el sobrecalentamiento, tampoco vi ningn problema, sin importar cmo descargue torrents, apenas tibio. Pero con la velocidad - problemas. La velocidad real en los controladores del sitio web de TP-LINK es de 25/40 Mbps (descarga/carga), y en los controladores de Realtek rtl8192cu (tengo la versin 4) - 60/70 Mbps, respectivamente. Descarga de torrents a una velocidad de hasta a 7,5 MB / Con. Adems, los controladores de Realtek tienen configuraciones adicionales, por ejemplo, la configuracin de la antena. Dependiendo de ello, la velocidad cambia. Mximo cuando se establece en "2". Es decir, la velocidad real es completamente idntica a la del dongle chino de 150 Mbps, apenas asomndose por el puerto USB. Un enlace de 300 Mbps es puro marketing...