

# Wi-Fi adaptador TP-LINK TL-WN951N

**Modelo regular** No confunda v1 (1.1) y v3, estn en diferentes conjuntos de chips Atheros (aparentemente, las placas son las mismas, vea las pegatinas, incluso en la caja). El primero en 5008X (5416 + 2133) no funciona muy bien, Windows se niega a instalar sus propios controladores, los atheros parecen no ser nativos, como resultado, se configuran como D-link ExtremeN Desktop (desde el lista de dispositivos de controlador con atheros cz versin 9.2), luego una vez que se conecta a la red N sin ningn tipo de cifrado. La lea del disco y del sitio tampoco da nada. Como resultado, obtuve una conexin inestable a una velocidad flotante. Del mismo punto por ejemplo Asus EEERS se conecta y funciona bien con su maravilloso Ralink, enseguida se determin la versin 3 en el chip 9223, Windows tir lea, los actualic a los ltimos, funciona bien. En general, no recomiendo v1.

**gran modelo** Ojal todo funcionara as

**buen modelo** Ha estado funcionando bien durante ms de un ao, tengo que instalar los controladores en Win7x32 a la fuerza (desde Vista) del disco en el kit y todo funciona como relojes, las versiones ms nuevas de lea que encontr causaron diferentes jambas flotantes en el comportamiento de la tarjeta.

**modelo terrible** No compre esta tontera con 3 antenas! Ni siquiera se trata de dinero, sino de las molestias que obtiene como resultado de esta compra! Artculo de muy buena calidad y econmico. Es cierto, es mejor descargar nuevos controladores desde el sitio web del fabricante. Llevarlo de vuelta. Actualizar. Entregar, no fue posible, no encontr tiempo. Pero hay una experiencia de usar now.Update. Puedes jugar juegos en Inea, aunque a veces el canal se obstruye y necesitas reiniciar la conexin, a veces (cuanto ms lo uso, menos seguido) la velocidad baja a 50-60 kbps y no se puede hacer NADA, luego de repente se apaga. Por qu estoy tan seguro de que es el caso en este mapa, porque la computadora porttil vecina, que est conectada al mismo punto de acceso, muestra constantemente 8 m / bit hacia abajo (al descargar archivos), torrents, transmisin de video, etc.) y no hay lagunas ni cadas de velocidad. Tambin compr y lo met en la computadora Trendnet 623. Funciona mucho mejor. En resumen, es dinero tirado.

**buen modelo** Tom este adaptador junto con el enrutador TL-WR1043ND. Por primera vez, configurar una conexin por recomendacin de la empresa con un botn QSS en el enrutador y ejecut el programa QSS correspondiente en una PC con un adaptador. La red de 300 mb se estableci en unos pocos segundos. Luego, por supuesto, realiz manualmente algunos cambios en la configuracin. La velocidad real que muestra el programa, y no XP 216 - 162mb (flota en este rango), que en mi opinin es bastante satisfactoria teniendo en cuenta la distancia y las paredes. Me sorprendieron las reseas de 4 personas que declararon la falta de apoyo a N, esto no es cierto. Vale la pena sealar que el adaptador y el enrutador son muy sensibles a la posicin de las antenas, y esta posicin tiene un efecto muy significativo en la velocidad de transmisin. En general, tuve que

dedicar tiempo a configurarlos.

modelo terrible(No comprar)

modelo terrible

modelo malo, una mirada, conectado rápidamente, 10 minutos la señal saltó - puede calentarse (el enrutador es de 3 metros, 50 Mbps, 1 pared), luego se mantiene estable, 3 antenas no dan nada en comparación con la incorporada en el computador portátil !!!