

Soldador Paton PSI-250R (5-2)

Modelo con graves defectos Comprado no hace mucho. Hervidos 5 cm de una costura en un dispositivo semiautomtico, se fue algodn y humo. Lo devolv en garanta y lo recuper una semana despus. Suficiente ya para 10 cm de la costura. Se desconect la unidad de control de la brocha. Lo envi a reparar... Esperando...