

Lavadora Indesit IWSD 51051

Servicio desagradable.

Gran modelo, me encantó. Máquina bastante silenciosa y no tiene la mayoría de los problemas que tenían mis anteriores. No hay olores desagradables, el último, cuando se lava a una temperatura inferior a 60, le da una especie de olor agrio desagradable a la ropa, no gotea, lava todo el polvo de la bandeja, se apaga solo al final de la lavar. Tiene un buen giro, aprieta bien, luego todo se seca muy rápido. Hay 16 programas a elegir para cualquier tipo de tejido y necesidades. En principio, si no le encuentras pega a un diseño simple, puede ser ideal.

un excelente modelo, me gustó mucho. Me parece excelente por este precio

un buen modelo, me gustó mucho, como dicen ahora, un caballo de batalla. por el precio: una opción económica, la calidad es excelente, pero por este precio (mire los precios de los fabricantes alemanes, los italianos al menos no nos estafan así) así que simplemente sí. la hemos estado usando por tercer año, se ha ido como para soportar todo, y se carga tres veces al día, y nuestra estufa agua dura y amarillenta, y había frecuentes subidas de tensión, la máquina funciona. en términos de calidad de lavado - no hay quejas, borra y escurre bien, hay una gran cantidad de programas diferentes, siempre hay mucho para elegir

Comprado por 10.000, por ese precio era una opción ideal. Usamos casi todos los días. Me gusta mucho la función de lavado rápido, puedes refrescar rápidamente la ropa ligeramente sucia. La relación precio-calidad es perfecta!

excelente modelo. Llevamos un par de semanas usándolo en el pas. Nos lavamos muy a menudo hasta ahora, estamos satisfechos y lavamos y escurrimos decentemente, no a la máxima velocidad. El ruido está presente, excelente para dar.

excelente modelo. Elegí una máquina económica, compacta y relativamente confiable. Los padres han estado trabajando de manera estable sin averías durante 3,5 años. Entonces costó 8.000 rublos. Eh, precios-precios)

Por este dinero se va. En principio la máquina es normal por este dinero. La usé 8 años-3 antes de reparar y el resto después. el tanque está cortado con cuidado y se vuelve plegable: hay muchos videos en Internet. Personalmente, cortar con un hilo de nicrom a través de LATR. Después de apretar con tornillos autorroscantes y secar la silicona en la parte superior, limpie todo y pase con una pistola de pegamento caliente para mayor confiabilidad. Los cojinetes y el sello de aceite son inicialmente malos (Lipetsk realmente no molesta, al menos los chinos ovalados), así que cuando los reemplace, compre cojinetes sellados japoneses y el sello de aceite italiano con un parachoques en el frente. Asegúrese de lubricar el retén de aceite y su resorte interno (se puede acortar 2-3 mm) con una grasa

impermeable como hidra, en ningn caso Litol (el retn de aceite se descompone). Desmontaje - fcil de montar. Al desmontar, desmonte inmediatamente la bomba (en el sentido de quitar el rotor con el impulsor y lavar todo el interior), lave el elemento calefactor con vinagre de cal, el tanque y los manguitos de la tapa tambin. Enjuague - mucho polvo de carbn de los cepillos - no te olvides de secar. Despues del mamparo, en principio, no hay nada que romper, a veces limpia el motor del polvo de carbn. La electrnica es primitiva, si no te molestas, solo compra una tarifa, no es cara.

mal modelo El equilibrio deja mucho que desear. Cuntos no exponen el nivel - temblando! La verdad no tiembla por mucho tiempo: reduce inmediatamente la velocidad del tambor. El maestro dijo que no sera mejor, sirvi fielmente durante 4 aos, pero se rompi el rodamiento. El cojinete no se cambia, se cambia todo el tanque. El costo de las reparaciones ser comparable al costo de un automvil nuevo... (70-80%)...

modelo habitual 2,5 aos despues del inicio del uso, el tambor comenz a golpear (Por el sonido, estaba claro que el rodamiento comenz a romperse), despues de un tiempo, el rodamiento se rompi por completo, comenz a salir humo, ola a grasa quemada. Rebusqu en Internet y me di cuenta de que solo puede reemplazar el tanque completo, que no est zumbando. En general, no recomiendo este modelo, compr LG f8020nd1 con accionamiento directo, me gusta. Silencioso, an no se han notado fallas, hace frente a sus tareas perfectamente. Solo falta el modo habitual durante 15 minutos como en Indesit.

excelente modelo La mquina es bastante decente. No es caro, presta atencin a ella, ya que es bastante compacto, lindo, hay muchas funciones. Y s, la marca lo es. No se equivocaron. Lo manejamos con cuidado, no lo cargamos al mximo, quizs por eso no tenemos los problemas que tiene alguna gente, da miedo leer. El lino se lava perfectamente, la lana despues del lavado es suave al tacto, no se sent y no se cay en grumos. En general, estamos satisfechos.

psimo modelo Comprado hace 2 aos. Queramos barato y de alta calidad. Recibido barato y de mala calidad! Se rompi al infierno. El rodamiento ha volado, no cambia, el tanque est sellado hermticamente. Mquina desechable! Los reparadores la niegan, los nios se asustan, los jubilados se santiguan, los gatos le silban. Modelo objetivamente repugnante.

modelo habitual Coche de clase econmica. Durar no ms de 2-3 aos. Ni siquiera intentes lavarte por la noche.

modelo terrible No recomiendo comprar productos Indesit, sola tener Electrolux (regalado a mis padres) - todava funciona, y el nuestro (Indesit) comprado 5 aos despues de que Electrolux ya muri.

modelo terrible terrible terrible

modelo malo Despues de dos aos, al girar, comenz a vibrar muy fuerte. El maestro fue llamado. El rodamiento se apag. El rodamiento no puede ser reemplazado. Es necesario cambiar el depsito completo, ya que el depsito no es separable. El costo es de 6 mil rublos.