

Arandela Candy Smart CS34 1051D1/2

modelo con fallas gravesMquina terrible. Lavado no mucho - menos de un ao

No recomendado.Preparate para abrir la escotilla de carga con una cuerda.

gran modeloNecesitbamos una arandela angosta para reemplazar el viejo Samsung. Eleg algo econmico, pero no el ms barato. Y exteriormente, no es un atad) En el trabajo: es conveniente doblar y sacar la ropa, el nivel de ruido es normal, promedio (el mismo que en el Samsung anterior), es decir. Si cierras la puerta del bao, apenas puedes orlo. Al presionarlo vibra un poco, lo cual es natural, pero no salta a ningn lado. El polvo de la bandeja se lava por completo. El giro es bueno, nada se arruga y no se arruga ms all de lo habitual. La perilla de control redonda es muy conveniente para trabajar, se mueve suavemente, pero con un corte en cada modo. Las teclas tctiles funcionan perfectamente. En general, una unidad normal. (NFC no lo intent).

modelo terrible

buen modelo Lava bastante bien (4+), fcil de usar, escurre ruidosamente si se mueve la ropa (vale la pena recordar alrededor del 80% de carga o menos), detergente en polvo es suficiente 40-90 gr. PD: no fuma y no salta como lo le