

Taladro / destornillador Bosch PSR 1200 0603944508

modelo regular Bosch es una empresa rica, si se permite producir modelos que no est claro dnde colocarlos. Obviamente amateur, porque a 1 velocidad no trabajars profesionalmente. Por cierto, coger velocidad con el botn de inicio no es cmodo. Comienza de inmediato, pero por qu un aficionado necesitara 2 bateras? Sobre la base de que uno definitivamente morir, ya que la carga es incomprensible y no hay forma de determinar si la batera est cargada o no? Las bateras se asientan muy rpido, algo serio no se puede perforar ni desatornillar. Est como uno real, pero es un juguete. Para que nadie piense nada, no lo compr yo mismo, se lo dieron a DR))))

modelo habitual Fuerte autodescarga. Si no trabaja todos los das, es mejor no tomarlo. En una semana, las bateras se gastan a la mitad. La carga es salvaje, ni siquiera sabe cmo detener la carga, hay que vigilarlo con horas. Resulta, que las bateras medio agotadas primero se tuercen un poco y luego se cargan durante tres horas (o incluso cinco). Estas tres horas se puede trabajar con un destornillador Prob plenamente esta locura cuando iba a cubrir el piso de la habitacin con tableros duros. El primer domingo fue una prdida para m, y solo el segundo lo hice. Porque traje un destornillador normal del trabajo.

mal modelo Eleg de acuerdo con las caractersticas y las revisiones all mismo en Yandex.market: un caso raro en el que, como resultado, estaba extremadamente insatisfecho. Al principio todo estaba bien, pero despus de un par de meses de poco uso domstico, comenc a notar que "de alguna manera comenz a funcionar un poco con la batera". Descargar a cero con una carga completa varias veces no resolv el problema. Y despus de un par de meses, las bateras generalmente se agotaron por completo a cero ... Sub para escribir una reseaa, mir, y luego ups! No soy el unico aqu somos muchos con este problema...

modelo habitual Lo compr, lo cargu, torc algo pequeno, lo dej. Un par de semanas despus, con una batera sin usar, me sub al techo para voltear la teja de metal. Despus de 12 tornillos, la batera se agot, el segundo, para el que tuve que bajar al suelo, fue suficiente para 19. Cargar dos bateras sin automticos, sin indicar la carga, tom el resto del da. El segundo intento de trabajar con bateras normalmente cargadas se realiz una semana despus. El resultado fue mejor: la primera batera alcanzaba para 35 tornillos, la segunda para 42, cont especialmente. Esperaba ms, la verdad. No veo nada que admirar.

gran modelo Eleg un destornillador como regalo y encontr malas crticas sobre el mo. No s si escriben vendedores de otras marcas o quin ms. Todas las reseas son sobre lo mismo: un mal cargador y una mala batera. En cuanto a la batera, las afirmaciones no estn claras, la tecnologa con la que est hecha por el fabricante no est oculta. Se sabe que no tendr carga. Antes de usar, cobro cuanto, a veces no por mucho tiempo. En la prctica, el uso raro del efecto memoria no ocurre. Azulejos perforados y metal pas. Apto para uso domstico normal

modelo defectuoso

modelo normal Todos mis problemas con este ruido se deben principalmente a las bateras y el cargador. Las bateras se agotan muy rpido, incluso cuando estn en el repuesto sin trabajo. Para cargar correctamente la batera, primero debe descargarla por completo. Esto es una tontera. Pero incluso despus de todas las danzas chamnicas, debe realizar la carga precisamente por hora. Y ese cargador sin apagado automtico quemar bateras caras.

Mal modelo Este tornillo no solo no tira de la madera dura, sino que todos los tornillos autorroscantes se tuercen en ella sin ningn problema. De ah la rpida descarga de las bateras, y la quema de su relleno. Esta herramienta milagrosa no solo no quiere perforar, sino que tambin hay un taladro y no renuncia a la broca. Al tratar de extraerlos, todo mi cartucho se hizo aicos. En resumen, se lo di (se lo di como agradecimiento) a un gran trabajador. Aunque, para ser honesto: todos sus beneficios son, quizs, qu electricista hacer girar el escudo con bloques. Se acab!

Mal modelo En general, sera un gran destornillador si estuviera hecho correctamente y no con materiales reciclados. Me refiero a la carga sin terminar y las propias bateras. Comprubelo usted mismo: las bateras son de nquel/cadmio, lo que significa que necesitan un enfoque especial y cuidadoso para cargarlas. Qu hacen los "sabios" del Bosco? No ponga la automatizacin a cargo, es decir, Ella no se apaga. A quin se le ocurri una idea tan ingeniosa? Probablemente lo sepa. Los que decidieron ganar dinero con la venta de bateras. Pero, de qu otra manera pensar, si las bateras tienen una autodescarga alta, no se puede lograr la carga correcta de las bateras, pero cuestan como un destornillador nuevo? La autodescarga es grave, hay que cargar al menos una vez a la semana, aunque sean solo en una maleta. Pero es necesario desactivar, y si no hay que hacer nada? Espera bien? La funcin de descarga antes de cargar tampoco est en el dispositivo. Como resultado, el efecto memoria hace que las bateras se descarguen por completo. Un ao despus, fui a buscar pilas nuevas, ya que las mas empezaron a funcionar como mximo 15 minutos. Vi el costo de nuevo y precipitado. Estoy buscando un reemplazo, solo uno adecuado.

modelo terrible Despus de que se agot la batera, fui a la tienda a comprar una batera nueva y me jodi su precio (incluso una no original la batera cuesta 1.500 rublos). Como resultado, compr un destornillador con cable FIT por 1000 rublos y he estado trabajando con l durante 3 aos y estoy muy satisfecho, y taladra todo como un taladro y gira los tornillos autorroscantes con destreza y potencia. (y lo ms importante, siempre alerta cuando sea necesario).

psimo modelo Compr un destornillador para armar muebles en casa. Trabaj para m durante menos de una hora y nuevamente para cargar, luego nuevamente la misma historia: trabaj un poco, luego descans. Y seis meses despus, se neg a cobrarme nada. Ms precisamente, se est cargando, pero no hay suficiente carga ni siquiera para hacer un agujero en una lmina delgada de hierro (coloqu altavoces en el automvil). Categicamente, no aconsejo tomar un destornillador de este tipo: dinero desperdiciado

modelo habitual la alardeada calidad alemana aparentemente pas por alto este modelo de Shurik! Los principales problemas no son cmo aprieta los tornillos y los tornillos autorroscantes: todo est en

orden aquí, y no puedes rechazar la conveniencia de Bosch. Pero todo está cubierto con un recipiente de cobre si las baterías están agotadas y no se han terminado de cargar. Este es el caso! La carga de una batería es apenas suficiente para que gire 40-50 tornillos, luego tengo que "bailar con una pandereta" cerca de la carga durante 3 horas, para que todo sea como se indica, de lo contrario, las baterías se cubrirán rápidamente. No te aconsejo que lo tomes, un dolor de cabeza!

mal modelo Todas las ventajas teóricas de este destornillador están completamente compensadas por un asqueroso cargador. Saba, por supuesto, que era largo y entiendo que para Ni-Cd esto es todo. Pero cómo no pudiste cargar el disyuntor? Después de todo, esta es una herramienta costosa, con baterías costosas. Y tienes que pararte frente a él con un reloj en las manos, porque no puedes quitar las pilas ni antes ni después. Y en ese y en otro caso hapyk ellos. Y aún más molesto la autodescarga de las baterías. Debe prepararse para cualquier tarea con mucha anticipación, porque si cargas las baterías y después de una semana necesitaba hacer algo, la carga restante será suficiente para un máximo de un par de tornillos autorroscantes, no más. Y luego, con dificultad Entonces, por supuesto, hay un destornillador y gira, pero categóricamente no estoy satisfecho con la inversión. Todo esto se lo perdonaría a algunos chinos, pero no a un "alemán" caro.

mal modelo Se compró, como se recomienda, exclusivamente para uso doméstico. Y esto es lo más extraño, porque es, por supuesto, apto para uso doméstico en términos de sus parámetros, pero categóricamente no apto debido a las baterías deficientes y la carga torpe e incompleta. Es decir, si necesita hacer algo con urgencia con un destornillador, olvídese. Por favor cargue la batería primero, por favor espere. de acuerdo con las instrucciones, 3 horas y solo entonces pueden hacer algo. Sí, y menos de 3 horas. Porque el efecto memoria mata la batería muy rápidamente. Y la batería se asienta, acostada en una maleta, en solo 3 o 4 días. Si se pone a cargar, configure inmediatamente también un despertador. La carga en sí no se apaga. El cargador Bosch no se apaga. Por este botón de algo!!!! Y exagere: la imagen de Repin navega: los mismos problemas con la batería Como resultado, después de un año, mis baterías prácticamente no tienen carga. Bueno, puedes hacer algo durante un máximo de media hora. Y recién comencé a ensamblar muebles. Fueron 4 días de trabajo. Estirado para 5 y hecho apenas un tercio. Tuve que pedir prestado un trabajador de un padrino. Por cierto, tomé Interskolovsky. Lleva 2 años con él y ningún problema. 12 voltios con las mismas baterías. Entonces la carga es solo una hora, pero cuesta una vez y media más barato. Y también un cartucho. El cartucho de Bosch es grueso, si necesita girar en la esquina, olvídalo. No gatee, excepto con un bate flexible. Y en los ejercicios: una paliza notable.

modelo terrible No esperaba tal "G" de una empresa famosa. Aunque que esperar de los alemanes :-)

el modelo habitual por el precio que el destornillador comprado en general sale solo, el costo de 3800-6000 no cuadra para nada!! !