

Sierra Bosch AKE 30 S 0600834400

Corta la madera como un cuchillo a través de la mantequilla, ligero, seguro: la cadena se detiene al instante. Trabajo con ella por desgaste, hasta ahora no ha fallado ni una sola vez. Come poco aceite, la cadena se sube sin ningún problema. Arranque rápido y bloqueo de cadena rápido. El aceite es económico, no se calienta y hace poco ruido.

excelente modelo, me ha gustado mucho. Ligero, de arranque rápido, se mete en el árbol como la mantequilla. Tolerablemente ruidoso, tampoco mucha vibración. Trabaja con seguridad: la cadena, en cuyo caso, se detiene instantáneamente. Consume poco aceite.

Ligero, con un mango cómodo - incluso con un uso prolongado, las manos no se cansan. No hace ruido durante la operación, corta bien, usa aceite con moderación. Gracias al fabricante por cuidar la seguridad: la cadena se detiene instantáneamente si es necesario, hay un tope para la fijación segura de la herramienta durante el funcionamiento. La sierra en sí es simple y conveniente. Se monta rápidamente, cabe cómodamente en las manos, se puede trabajar con peso sin sentir molestias.

buen modelo. En resumen: la herramienta es adecuada, hay algunas deficiencias en las bagatelas, pero están completamente "refinados con un archivo", si las manos son del lugar correcto. Decid llegar a la bomba de aceite (afortunadamente, hay detalles detallados en Internet), tal vez algo está mal allí, algo se obstruye, o simplemente entra aire (en la tienda, al comprar, comienzan sin aceite, y en los foros encontré información de que la tubería de aceite en las sierras eléctricas todavía está llena en la fábrica), entonces se derrama polvo de madera, mantente saludable. Entonces ella bebió fuego por sí misma, roe la madera perfectamente, si no golpeas la cadena y la mueves periódicamente (para aquellos cuyas manos crecen desde el lugar correcto, te aconsejo tomar inmediatamente un juego de afilado, preferiblemente del fabricante de la cadena - en concreto, esta unidad vino con una cadena Oregon en el kit - no hay nada complicado con el afilado, se tarda unos 15 minutos por cadena), y seguir el suministro de aceite y el calentamiento. Luego hay un momento con una pegatina de gomaespuma (o de lo que está hecha) que cierra el "zigzag restrictivo" del golpe de la barra, que empuja el neumático hacia adelante, tirando así de la cadena: simplemente se rompe (la pegatina). por un chorro de aserrín de la cadena (tuve que improvisar cortando la placa de una cartulina plástica y cinta de doble cara). Bueno, si se trata de eso, hay algún comentario sobre el sistema de tensión en sí, o más bien su pequeño recurso para el estiramiento de la cadena/desgaste de la llanta (recuerdo que no hay estrellas en la parte delantera de la cadena, por lo que la llanta se acorta un poco con el tiempo, especialmente si hay problemas con la lubricación de la cadena) - con un medio o un poco más empujando el neumático hacia adelante (hasta el límite del movimiento de la barra de tensión hasta la luna), la cadena comienza a tocar la base metálica que sujeta el neumático. Pequeñas cosas, por supuesto, de hecho, pero de todos modos, "terminar con un archivo" no es la actividad más interesante, aunque en mi humilde opinión, tendré que hacer esto ahora para casi todos los instrumentos, si, nuevamente, sus manos son del lugar correcto. En general, una vez más, la herramienta es bastante adecuada para sí misma, y con un uso cuidadoso vale la pena.

La sierra es excelente. Las personas que escriben sobre problemas con el servicio, aparentemente no saben cómo resolver estos problemas. Con el enfoque correcto, todo debe ser reemplazado bajo garantía

gran modelo Fácil de montar, todo es simple y claro. El aceite está en el rango normal. La "protección contra el tonto" está presente. Satisfecho con la sierra, no le propuse tareas superdifíciles, sino una residencia de verano, perfecta. Con su ayuda, eliminé un viejo manzano caído en una cabana de verano

lo corté rápidamente y sin problemas. El tronco de abedul más grueso también se maneja con facilidad.

modelo defectuoso Esta fue la última compra de equipos de jardín de este fabricante, el precio no coincide con la calidad

modelo normal Lo compré el otoño pasado para las necesidades diarias: luego arreglar algo, luego cortarlo en el jardín, luego cortar leña para cocinar. Hace frente a la tarea principal, pero hay algunos problemas. El consumo de aceite resulta ser varias veces más que lo esperado. Llenas el tanque al nivel indicado, después de 15-20 minutos ya está vacío. No fluye debajo de la cubierta, lo que significa que hay demasiada salida a la cadena. El mecanismo de tensión de la cadena funciona bien, pero realmente debe asegurarse de que la cadena no se debilite, se esfuerce un poco durante la operación. Un poco decepcionado con la apariencia - una especie de herramienta para Ken. El peso ligero a veces es bueno - cuando tienes que serrar ramas o nivelar la misma cerca, pero al aserrar leña, esta ligereza se convierte en el reverso - la sierra simplemente no quiere ir más profundo, hay que forzar mucho los brazos y la espalda para cortar el tronco. En general, un juguete para pequeños trabajos en el jardín o en casa. Para una relación seria, necesitas una herramienta más seria.

mal modelo Lo compré el 15 de agosto. No pesa, unos 4 kg, no puedo decir que sea potente, es adecuada para troncos y ramas delgadas. Leña aserrada, ramas, tablas, preparado 7 cubos. El otro día la cadena empezó a salir volando sobre la marcha. Empecé a averiguar cuál era el problema, resultó que el eje motriz estaba deformado. El servicio dijo que el cojinete se había derrumbado, algo dentro se derritió por sobrecalentamiento, lo que afectó tanto a la carcasa como al engranaje de la bomba de aceite. Necesita cambiar tanto el cuerpo como el interior, en el camino, un motor completo. Lo más desagradable es que se paga el reemplazo, intentar arreglarlo yo mismo si encuentro las piezas. Si no, será mejor que compre uno nuevo, pero ya no me pondré en contacto con Bosch, la calidad de construcción es cero.

modelo terrible Leí las reseñas y tuve la sensación de que los autores no usaron ninguna otra sierra, consejo, pague un poco más y si decide optar por una sierra eléctrica, compre cualquier Makita,

un mal modelo Al contactar al servicio, dijeron que antes el tensor era metálico y no había problemas. Ahora empezaron a producir con un tensor de plástico y se rompe muy rápido. Bosch parece haber ahorrado dinero (uno nuevo de plástico cuesta 700 rublos. Pero advertieron que también se romperá muy rápido. Compré uno nuevo y rehice el viejo insertando una placa de metal allí. Decepcionado con Bosch.

buen modelo

excelente modelo A diferencia del modelo 30 S, hay un cojinete al final de la barra. Creo que aumentar significativamente el rendimiento de la cadena y la barra. cuando Trabajé, no pude tener suficiente. Corté el poste de luz en minutos. Una sierra de juguete realmente liviana. Y es fácil de mantener. Los amigos me aconsejaron que llenara de aceite TAD 17 tiempos soviéticos. Lo intenté yo mismo más tarde y comparto mis impresiones.

buen modelo Menos mal!!! Necesario en el país. Comprado hace 2 años. (O 3..) para pequeños trabajos en el campo. Quería comprarme una de gasolina pero cambié de opinión y no me arrepiento ni una gota. En general, quien no necesita talar árboles y construir una casa, se lleva una sierra eléctrica. Menos porquerías y sin pretensiones en el mantenimiento. Al comprar esta unidad, le un montón de reseas, reseas, hable con los propietarios. La opinión era contradictoria, así que decidí elegir con el corazón y un poco con la cabeza. La sierra se necesita para la construcción en el país, por lo que la longitud de la barra no era muy importante, pero la elección recayó en el neumático 35 debido al cojinete al final de la barra, que hace la misma sierra con una barra de 30 cm. no tener Muchos propietarios de sierras se quejan del alto consumo de aceite y un montón de aserrín de aceite. No me di cuenta de esto, tal vez porque uso aceite de cadena, y no automotor semisintético como muchos. En general, la compra está muy satisfecha. El volumen de trabajo realizado es de unos 7 metros cúbicos de diversos materiales (desde revestimientos y tarimas hasta cantoneras y maderas). Además, dir que un vecino del país, al tener una motosierra (una de las marcas chinas) comprada por el mismo dinero, recurre a los trabajos de construcción para la ma. Todo buen uso. Recomendando encarecidamente la unidad!

modelo normal El freno de emergencia se rompió el primer día de uso. El mango de plástico negro se cayó. Como era necesario terminarlo con urgencia, simplemente fijé los restos del freno con un tornillo autorroscante. La seguridad ha sufrido, pero solo es necesario observar más de cerca las precauciones de seguridad. S, y la garantía sufrió :) Aserré tanto árboles verticales como troncos horizontales, y por encima de los hombros (aunque está escrito que esto no es posible) - No sentí ningún golpe en la espalda, aunque la mitad de las instrucciones son sobre ellos. El nivel de aceite es poco visible, aunque este es un indicador crítico para el funcionamiento. El aceite se come de acuerdo a la norma: con trabajo de "impulso" duré 2 horas, y con aserrado constante -como se dijo- durante 15 minutos. simple, aunque todo es tan confuso en las instrucciones .. .

Cuidado, esta es una sierra para el hogar, no para talar. Este otoño talé y aserré tres árboles en el jardín. La máquina ni siquiera se calentó.