

Saw Makita UC4030A

gran modelo

buen modelo Probablemente el modelo ms ligero, menos de 4,5 kg. Lo apreci de inmediato y fue por eso que eleg esta herramienta y no otra. Y ya en el proceso de operacin vi muchas otras ventajas, en primer lugar, alta potencia, que tambin contribuye a un aumento de la productividad. Me gust mucho como se puede tensar la cadena fcil y rpido, antes tena modelos donde se demoraba mucho ms.

y no da aceite normal a la cadena (yo tom un aceite especial). No quiero gastar 11 mil y luego pensar en algo, granjas colectivas y lidiar con las llagas de los nios. Afortunadamente, casi no la vio. En general, no hay felicidad en el mundo. Descart el Bosch verde debido a averas con tensin rpida, y aqu est el tanque con problemas.

buen modelo

gran modelo Compr una sierra hace 4 aos justo despus de comprar una casa en el pueblo - hay mucha madera para cortar all, as que hay no hay manera sin una sierra. Pens en tomar un benzo, pero no me meto al bosque a talar rboles, bailar con una lancha y un benzo tampoco me atrae, y una buena motosierra tambin vale la pena. Por lo tanto, electro y Makita porque hay un montn de herramientas Makitovsky, estoy satisfecho con el trabajo. Pero muchos dicen que la calidad de Makita ha bajado, tal vez sea as, solo tengo problemas con el suministro de aceite en esta sierra: la ltima vez que mi suegro cort viejos manzanos, el aceite no sali del todo, como resultado, la cadena por sobrecalentamiento se estir mucho, por lo que es peligroso usarla. Le una crtica sensata sobre una bola del dimetro incorrecto en la bomba de aceite, la desarm y es cierto: la bola tiene un dimetro muy cercano a la salida, casi no hay espacio para el aceite, de ah el problema con el suministro de petrleo. No hay ningn lugar para moler cuidadosamente la bola, no se encontr una nueva, as que con una lima de diamante redonda expand ligeramente el dimetro del orificio de salida en el buje de latn, y he aqu! El petrleo se ha ido, y cmo! Como resultado, la sierra es buena, no rompe nada (incluso alguien en el servicio dice que la bomba de aceite se te quem 1000r no lo creas, no hay nada que romper, esta es una caracterstica de diseo del aceite suministro, la bomba en s cuesta 150r).

un modelo excelente Una herramienta confiable ha estado conmigo durante 8 aos. En abril de este ao llev el mismo a la huerta de mis padres. La produccin ya es Rumania, no Japn. Fecha de produccin - 11.2013, precio - 8800 rublos. Cadena Dolmar (Alemania) incluida. La longitud del neumtico es de 35 cm, es suficiente para un trabajo cmodo tanto en el jardn como para preparar lea para el perodo fro. Mecanismo de liberacin rpida y tensado de cadena, le permite prescindir de llaves adicionales. El neumtico y los piones estn abundantemente lubricados con aceite, al cortar madera muerta, no permite que el aserrn se esparza hacia los lados, formando grumos, que luego

es conveniente limpiar con un pao seco o un cepillo suave. Clsico, muy recomendable para comprar.

buen modeloAconsejo a todos

excelente modeloEn general, ya se ha escrito todo sobre este modelo en otras reseas, un gran coche , confiable, pero esta no es una alternativa a una motosierra: tienen diferentes propsitos, no puede arrastrar un generador al bosque. Lo nico negativo es el precio, cog otros 5 mil. Lo he estado usando durante varios aos, solo ech aceite en la cadena, no cambi la cadena. Al aserrar, asegrese de arreglar el tronco con algo, se tira muy bien.

modelo terribleModelo fallido, que debe llevarse a un centro de servicio inmediatamente despus de la compra para reemplazar o reparar la bomba de aceite . Por qu pagar de ms por la lubricacin automtica de la cadena, si prcticamente no hay?

gran modeloA pesar de todo lo anterior, pongo un 5 slido, ya que todo esto son bagatelas, pero en general Makita result ser un archivo maravilloso. Lo comparo con Interskol, as que el cielo y la tierra. All, por cierto, la bomba nunca funcion, se moj en aceite y se cort...

excelente modeloRecib la motosierra al da siguiente

excelente modelo especialmente lo tom con un neumtico corto porque es ms conveniente trabajar con l, y el material grueso es extremadamente raro. Ahora sobre la lubricacin de la cadena. planeado, entonces es mejor drenar el aceite y limpiar el espacio debajo de la cubierta de la cadena. tensor de aserrn. estos sencillos pasos evitarn que el aceite se escape durante el almacenamiento y obstruya el orificio de aceite.

buen modeloLos sujetadores del cojinete del eje del rotor no estn pensados, como resultado, los engranajes se desgastan. En general fue suficiente para la temporada.

excelente modeloLlevo varios aos arando, he aserrado mucho, funciona a tope, con llanta 35 y cadena normal corta a toda la profundidad. si la proteccin contra sobrecarga funciona, es bueno. Para una sierra, es ligero.El cable, como todos los dems, es una estaca en invierno, blanda en verano. No pude soportarlo para el segundo invierno, compr uno de goma y lo cambi. pero aqu est el matiz de la GARANTA, bien puede ser privado de ella por tales fraudes no autorizados. No entendi las razones del deterioro en el funcionamiento del freno de cadena (al principio solo suelta el botn, se detiene de inmediato), probablemente en algn lugar, algo se obstruy o se arroj con aceite. No se necesita trabajo limpio, en lugar de aceite de cadena vierto minera filtrada)! El modelo viene con un cable corto y uno largo. si alguien se equivoc, esto no es un defecto de la sierra! No hay bomba de aceite en este modelo, el nico mecanismo asociado con el suministro de aceite es la varilla de funcionamiento en el canal de suministro de aceite, lo que hace no es completamente claro, me parece que este es el limitador de alimentacin de aceite, para no apretar el canal de aceite, simplemente le ponen un limitador de biela que peridicamente cierra y abre el canal.

(500r.) y una llanta (100r.) 20 piezas de cadenas.No soy un profesional, pero en el campo es una herramienta indispensable.

excelente modelo