

# Calentador de agua Hi-Therm Eco Life VBO 50

No lo recomiendo. Lo compré para reemplazar el anterior. Después de 6 meses, el plástico en el fondo de la caldera comenzó a agrietarse. El centro de servicio tomó una foto y eso es todo ... Se calienta, pero no se puede limpiar. Puede desmoronarse. Cambiar. Para que el tanque no se le caiga en la cabeza.

Una caldera estándar moderna, ordinaria y económica de "calidad". Elenberg sirvió desde 2002 hasta 2020. y correr. Quería tomar a Bosch como reemplazo, pero al lado estaba Hi-therm con un controlador de temperatura externo, Bosch tenía uno interno. Bosch también tiene un termómetro de color, mientras que Hi-therm tiene uno simple. Estas son todas las diferencias. Como descubrir que Hi-therm y Bosch se fabrican en la misma línea en Bulgaria? Bosch es un poco más caro. Después de la instalación, me encontré con el problema de que el termostato no apaga la caldera, el agua se ha calentado hasta el límite, pero el termostato no funciona, se apagó solo después de que la flecha en el termómetro se arrastrara mucho más allá de cualquier marca. Quit el termostato, se puede sacar fácilmente después de desconectar los cables. Al girar el regulador de temperatura, no se escuchó ningún clic al apagar el elemento calefactor. Retiré la cubierta del termostato, resultó que el regulador de carrera de termocontacto simplemente estaba cebado, apenas atornillado, lo giré hasta el punto en que, al mínimo del regulador de temperatura, se escuchó un clic al apagar el elemento calefactor. Recogido. Todo funciona. La caldera fue desempaquetada en la tienda conmigo. Esto significa que el funcionamiento del termostato no se verificó en la fábrica! (una simple revisión mecánica - se enciende y se apaga!) y esto es en la fábrica donde dan Bosch. Por cierto, cualquier termostato de varilla de 270mm sirve para esta caldera, yo tengo un termostato italiano Thermowatt de una caldera antigua. Calienta el agua de serie, en sus 1500 vatios, aguanta bien el agua caliente. Las fijaciones y las dimensiones son estándar para 50 l. caldera, "se sent" perfectamente en el lugar de la vieja caldera.

modelo con fallas graves. No hay nada que el centro de servicio pueda hacer para ayudar con la caldera. Piensa 100 veces antes de comprar.