

Amoladora Bosch PEX 400 AE 06033A4020

buen modelo Me gust el auto en principio. Fcil de usar, excntrica de 2,5 mm, que asegura la calidad del pulido. Desventajas es un colector de polvo, en interiores solo se puede trabajar con una aspiradora, como la mayora de estas mquinas. En mi caso, el principal consumible, la propia placa, fall. Trabaj como una mquina durante un poco ms de un ao. Me puse en contacto con el servicio, me dijeron que no suministran tales repuestos, me aconsejaron que buscara en Internet. Aproximacin normal. El resultado de mis bsquedas es una mquina en la despensa, ahora trabajo con otra herramienta, que no es peor, pero cuesta casi 2 veces ms barato, y hay repuestos. Gracias a Bosch por la leccin.

mal modelo

gran modelo Originalmente quera una mquina con un dimetro de plataforma de 150 mm, pero son muy caros, y franco China no quera tomar. Trabajo con reas pequeas con fachadas de muebles y escaleras de 125 mm, en principio, para los ojos, y son ms ligeras que 150 mm. (aunque el rea de molienda de 150 mm es 2 veces ms grande que la de 125 mm, entonces si trabaja con reas grandes, la velocidad de procesamiento diferir 2 veces) Al elegir, estaba buscando una amoladora con el mximo recorrido posible de la plataforma La gran mayora de mquinas de 125 mm tienen un recorrido de 2,5 mm, porque trabajo con piezas de madera y un mayor recorrido de la plataforma da mayor productividad. Por lo general, se utilizan 5 mm para trabajos duros y 2-3 mm para trabajos ms finos. Tk sapo estrangulado para comprar 2 mquinas para trabajos finos y bastos: la ms verstil es de 5 mm. Al principio, me dio mucha vergenza que se indicara que la carrera era de 5 mm y que la excentricidad de 2,5 se indicaba en el sitio web del fabricante Bosch y en la caja. Pens que hay un error en el mercado de Yandex. Pero cuando fui al sitio web de Bosch en la serie profesional, por ejemplo, la mquina GEX tiene 2 parmetros y no son lo mismo, la excentricidad es 1,25 y la carrera de la plataforma es 2 veces ms que 2,5, entonces todo qued claro. Que la PEX 400 realmente tiene una carrera de plataforma de 5 mm Me gusta el potente motor de la PEX 400 -370 vatios, todas las dems mquinas son mucho ms dbiles. El papel de lija grueso es muy digno de desbatar a 6 velocidades, y para el pulido fino entre capas de materiales de pintura, tomo un papel de lija ms pequeo de 180-320 y reduzco la velocidad si es necesario. Para trabajos muy delgados, tomo hojas de lija y 500 y ms pequeas. Solo las hojas de lija de menos de 320 son mucho ms difciles de encontrar a la venta (pero tambin se usan muy raramente). Alrededor del 70% del polvo entra en la caja de polvo. En casa, se puede trabajar sin aspiradora. La cantidad de polvo alrededor es tolerable. No puedo decir nada sobre la fiabilidad, Solo lo he estado usando durante un mes. Definitivamente me dar de baja, y si no escribo, entonces todo funciona. es repugnante como herramienta profesional. Parece que los chinos tambin lo hacen. bajo cargas intensas, el rotor vuela y, para reemplazarlo, debe disear tres mil ... es ms fcil comprar una mquina nueva. En general, estoy decepcionado con Bosch, no vale la pena el dinero...

modelo habitual En una gran tienda EN LNEA en Pioneerskaya en San Petersburgo, me vendieron

esta mquina a travs de Internet. No comenc a usarlo de inmediato, pero despues de un mes not de inmediato que la placa de soporte estaba doblada. El disco roza solo con los bordes, y los crculos central y medio no tocan el material que se est procesando. Es imposible presionarlo de acuerdo con las instrucciones, por lo tanto, el rendimiento (eficiencia) es del 15-20% El defecto era visible visualmente: si aplica una regla a travs del centro de la placa, el hundimiento es visible en cualquier posicin de esta regla. Ni en la tienda, ni en su centro de servicio de seuelos y cortes de enfrente, quisieron reconocer el defecto, emitieron un certificado de que todo estaba bien, normal. Tuve que escribir cartas a Mosc con fotografas para resolver la situacin. Bosch no reconoci el defecto, pero "personalmente me hizo" una excepcin: la placa todava estaba cambiada, despues de una semana de burlas de los empleados de la tienda y el SC. No pude encontrar un adaptador para una aspiradora, y nadie explic para m lo que es, cmo se ver y encajar. Dijeron con el SC que si no me conviene, entonces no se devolver el dinero. PERO, ATENCIN: Retir su extremo curvo de la manguera (en la que se engancha el tubo telescptico) y la manguera se asent perfecta y claramente en el dimetro interior del tubo de escape de la amoladora. Quizs coincidas!