

# PCI-controlador STLab A-520

luego, simplemente reinicie con el botn, y nuevamente arranque desde la unidad flash, y luego ingrese el segundo comando 7) Eso es todo. Ahora los discos no se caern. Y el controlador se calentar mucho menos. FERIA DE CONTROLADOR DE REVISION A1!!! No mostr otras revisiones.

Una bufanda simple, nada especial. Lo compr para conectar unidades antiguas a Raid 10. Hay 4 puertos Sata y 2 eSata.