

# Sierra SADKO GCS-510E

La sierra se entregó sin funcionar. Dijeron carburador. Sin chispa Buja de tres pines. Buja cambiada, encendida. Muy alta velocidad (retorcido sin experiencia) Ajuste realizado. Reloj. El montaje es bueno. Cualquier técnica necesita una forma cuidadosa de operación. Para un buen trabajo, después de la compra, necesita experiencia en la configuración. Sin una pista y lo anterior, cualquier técnica no funciona! Buena velocidad, no se producen atascos, hay suficiente potencia. Inmediatamente después de la compra, no me gustó la tensión de la cadena. Fui a la tienda, dijeron que realmente se hundió un poco, lo levantaron y me ofrecieron comprar un tipo especial de lima de uñas para girar la cadena, al principio me resistí a decir por qué una sierra nueva, pero hubo algún tipo de acción, en general me vendieron. Después de una semana de podar árboles jóvenes y limpiar los viejos, entendí por qué me vendieron un afilador))) China conoce a sus héroes)) ahora estoy afilando la cadena. por lo demás la calidad es buena, algunos escriben dicen que ruidoso, pero ¿cuál debería ser? es una motosierra.

Hermoso diseño, recargar y reemplazar la buja es conveniente.