

Capota VENTOLUX Roma 50 IV Lux

El esquema de montaje y los asientos para el conducto de aire de este modelo coincidan exactamente con los del cap antiguo. Eran exteriormente muy similares, excepto que la visera anterior no lo era. Por lo tanto, el reemplazo se realiz rpidamente y sin ningn problema, se mantuvo como un nativo. En trminos de rendimiento, debido a los dos motores de ventilador, este modelo es ms productivo y aspira aire con ms fuerza. Para mi cocina con un rea de 6,5 metros cuadrados, es suficiente y no es necesario encender la velocidad mxima. Con tareas simples como frer verduras en una sartn (y odio el olor a cebolla frita en las salas de estar, en la cocina por favor, pero no en el dormitorio!) Esta campana se las arregla con la primera velocidad, pero si agrega un par de ollas a la sartn, luego debes encender el segundo. La primera velocidad no es muy ruidosa, pero puedes escucharla claramente, la segunda hace un ruido decente, lea sobre el tercero a continuacin. Hay una luz de fondo de la estufa con dos bombillas de cuarenta vatios. No es sper brillante, pero an as es mejor que una luz de cocina comn.

Se ve bien, nada especial, simplemente normal y funciona bien. El precio corresponde a las características