

Sistema de refrigeración ID-COOLING Auraflow X 120

A juzgar por el resto de las revisiones, hace un buen trabajo de enfriamiento, pero mi copia permite que el Ryzen 3600 se caliente hasta 70 grados en la prueba de esfuerzo, pero a juzgar por el radiador fro, puede encenderse fuera que el problema esta en la pasta termica (aunque sea mx-4) o sino en mala sujecion

montaje calidad precioretroiluminacion con sincronizacion