Wi-Fi adaptador TP-LINK Archer AX50

La penetracin es buena, en un apartamento de dos habitaciones, todos los dispositivos (3 telfonos, 2 computadoras porttiles, 1 tableta, 1 PC estacionaria, 1 televisor inteligente) funcionan de manera estable, la velocidad es ~ 281 (tarifa de 300 Mbps de Beeline). Dos bandas 2,4 GHz y 5 GHz con funcin SmartConnect (a travs de la aplicacin). Una pretica aplicacin para su telfono inteligente, puede configurarlo todo, incluso apagar los indicadores por la noche. Tambin puede actualizar el software a travs de la aplicacin, ver qu dispositivos estn conectados y a travs de qu canales, configurar el control parental y mucho ms! En general, estuve muy satisfecho con la aplicacin. Aspecto esttico. En cuanto a la calefaccin: el primer da haca bastante calor, al da siguiente, por alguna razn, se volvi ms "fro" y todava funciona as. No s si esto est relacionado o no. pero la primera noche despus de la compra, instal la Itima versin del firmware

Buena seal

Todava no he encontrado ninguna ventaja obvia

Intensidad de la seal: atraviesa las paredes de todo el apartamento de dos habitaciones , da 95 estables en cada dispositivo, sin importar en qu esquina del apartamento se encuentre -97Mbps a una velocidad de 100Mbps, al saltar algo en una de las computadoras, las otras no pierden velocidad y no sienten ninguna reduccin , mientras que al mismo tiempo da mxima velocidad en el salto. La velocidad entre dispositivos no corta mucho. Antes haba un TL-WR840N, por lo que cuando se conectaban ms de 6 dispositivos entraba en reinicio, este mantiene 8-10 tranquilamente, sin tensin y prdida de velocidad. Lo que me agrad: tanto 2 como 5 GHz se distribuyen simultneamente, conectados por telfonos a 5 GHz y eliminaron la carga de 2 GHz, que estaba ocupada por computadoras en el hogar. Si alguien tiene problemas con Internet, se cae constantemente o baja velocidad entonces el 95% del problema est en el enrutador. Toma esto y no conocers los problemas.