

Sistema de refrigeración ID-COOLING Auraflow X 360

A juzgar por el resto de las revisiones, hace un buen trabajo de enfriamiento, pero mi copia permite que el Ryzen 3600 se caliente hasta 70 grados en la prueba de esfuerzo, pero a juzgar por el radiador frío, puede ser que el problema este en la pasta térmica (aunque sea MX-4) o en mala presión

calidad precio retroiluminación con sincronización