MFP Kyocera FS-1135MFP

1. Impresin de 35 hojas por minuto2. Disponibilidad de un fax tanto para enviar como para recibir - KOZYRNO3. Escanea a PDF, JPG y otros formatos4. Escaneo tanto a varios recursos de red como localmente a una computadora (CONFIGURAMOS EL ACCESO CORRECTO)5. Envo de copias escaneadas por correo6. Imprima y escanee a una unidad flash USB.7. CONFIGURACIN DE RED MUY CONVENIENTE.8. CONVENIENTE Y FCIL (excepto para adormecer) servidor web de informacin9. Recibir faxes en un recurso de red10. La interfaz web, la conveniencia, la capacidad de informacin y la personalizacin son un orden de magnitud superior a la de HP y casi inalcanzables para Epson

no tiene sentido hablar de esto en vista de las deficiencias existentes

Se carga rpidamente

Precio, rica funcionalidad, suficiente facilidad de instalacin y configuracin de todo y todo (revis las instrucciones solo para la contrasea de webmord, todo lo dems es simple y claro), la velocidad de inicializacin, impresin y escaneo, escaneo dplex. Aspecto agradable, todo est ajustado bien, no hay quejas sobre el ensamblaje. Cartucho conveniente. Toda la impresora consta de bloques, todo es fcil de cambiar. Controladores muy convenientes, fcil configuracin.

1. Impresin rpida2. Instalacin rpida de controladores3. El dispositivo se inicia rpidamente

Se carga rpidamente

Precio/calidad. Funcionalidad. Fiabilidad.

Conveniente y sin pretensiones, todo encaja

Casi no me doy cuenta

Excelente dispositivo, puesto en la oficina en lugar de HP 2727, conectado al correo y vinculado a la libreta de direcciones LDAP. Permite escaneo tanto a correo como a una PC a travs de la red, tambin puedes escanear tanto en jpg como en pdf, tanto a travs de un escner de alquiler como a travs de un escner plano, todas las funciones para elegir una opcin de escaneo y formato de archivo, etc. se configuran a travs del men de funciones.

diseo modular, gran capacidad con tner, el costo de una impresin en el tner original es de 68 kopeks, y si lo recarga, alrededor de 20 kopeks. Me cans de dar vueltas con recargas pervertidas y frecuentes reemplazos de cartuchos pequeos, as como de mala calidad de impresin. Realiz un anlisis de mercado y descubri que solo OKI y Kyocera fabrican dispositivos humanos de bajo costo.

Este dispositivo tiene un fototambor separado del tner, tiene un recurso de 100,000 copias (el precio del kit de reparacin MK-1140 es de aproximadamente 6000 rublos), solo tubos con cambio de tner (recurso de tner TK-1140 -7200 pginas. el precio es de aproximadamente 3500 rublos) pero se pueden rellenar fcilmente sin chips, etc. no hay gasolinera humana. el tubo de inicio con tner viene de tamao completo, solo tner para 3500 pginas. MFP entregado a la secretaria. la persona est muy satisfecha, especialmente escaneando a la red sin la participacin de una computadora. el fax tambin entrega, se llama a s mismo segn la lista y enva.

Velocidad de impresin. Tiene todo lo necesario (alimentador automtico, escner, fotocopiadora, dplex...) de red. sin cartuchos, solo tubo de tner. Para m, eso es una gran ventaja. sin problemas con el repostaje. Fiabilidad (aunque es un tema controvertido, ms sobre eso ms adelante) Un pequeo precio para un dispositivo de este tipo, una buena apariencia. Y en esta categora de precios, prcticamente no hay eleccin. Como descubr ms tarde, incluso cuando usaba un tner no original (aunque la copiadora jura y amenaza con anular nuestra garanta), el dispositivo an se aceptaba para la reparacin de garanta, tal vez no en todas partes, pero nos lo quitaron. En revisiones anteriores, regaaron al escner. No tengo ms problemas que las bandas de color, todo est bien. escaneamos grandes volmenes de documentos desde el alimentador automtico de documentos, no hubo problemas.

impresin y copia rpidases econmico en trminos de la relacin entre los costos y la cantidad de hojas impresascartucho de gran volumen a un precio asequibleeje fotogrfico separado con un gran recurso.puede escanear\recibir fax a la carpeta de la PC y al correo.

Velocidad de impresinEscanear a la carpeta de red, al correo - muy convenienteEnviar fax desde PC

fotocopiadora decente

Se solucion el problema con una ventana de entrada de direccin inactiva en el controlador TWAIN, se lanz una nueva versin de firmware para estos dispositivos y un nuevo controlador TWAIN!