

# Calentador de agua Atlantic HM D400-1-M

La caldera exterior, ale:- soportes malvados - apestan a estar fijados en un soporte vertical, y no en uno horizontal, que pas a soldar soportes adicionales las marcas en la caja, pero los vinos no corresponden a los tamaos reales, por favor verifique eso, pero no hubo dobles perforaciones

No

Ejecucin ordenada, diseo interesante