

Sierra Bosch GCM 10 SD Professional 0601B22508

Sierra muy decente

Buena hoja completa

- Extensiones de mesa integradas y sin herramientas para piezas de trabajo largas - Dos asas para facilitar el transporte.

Corta perfectamente, con precisión

Familiar no de odas. . el auto es muy bueno! fuerte motor de 1800w controle todo desde el frente. manija de inclinación también. transmisión por correa no requiere comentarios... corte real 120 / 305. manija roja en frente del bloque de inclinación hacia el lado derecho para que el trabajador no se confunde hacia dónde inclinar. topes y cortinas incluidas.(dewalt no tiene)mantiene las esquinas exactamente fáciles de exponer.todo volado.sin silumin!!!

Excelente sierra!! Aserrado: según sea necesario, tanto cuando se mueve la hoja de la sierra hacia adelante como cuando se mueve hacia atrás. Los cortes reales en ambas direcciones son entre un 7 y un 10 por ciento mayores que los indicados. Aquellos que decidieron comprar - e hicieron lo correcto, Te aconsejo que quites los topes superiores cuando cortes en ángulo, ya que cuando la sierra está inclinada, el disco los atraviesa, también te aconsejo que hagas una mesa larga a derecha e izquierda, es mucho más conveniente cortar tablas largas. Y tenga en cuenta que al aserrar con una inclinación máxima hacia la derecha, la carcasa sobresaliente del accionamiento de la sierra se apoya sobre madera de más de 40 mm de espesor y en esta posición solo es posible recortar o un pequeño corte. El ángulo real de inclinación está en algún lugar en la región de 50 grados. El disco nativo lleva tres meses aserrando sin demoler ya. El recorte es super, no volverá a tomar otro. la carcasa sobresaliente del accionamiento de la sierra descansa sobre madera con un grosor de más de 40 mm y en esta posición solo es posible recortar o hacer un pequeño corte. El ángulo real de inclinación está en algún lugar en la región de 50 grados. El disco nativo lleva tres meses aserrando sin demoler ya. El recorte es super, no volverá a tomar otro. la carcasa sobresaliente del accionamiento de la sierra descansa sobre madera con un grosor de más de 40 mm y en esta posición solo es posible recortar o hacer un pequeño corte. El ángulo real de inclinación está en algún lugar en la región de 50 grados. El disco nativo lleva tres meses aserrando sin demoler ya. El recorte es super, no volverá a tomar otro.