

Aspirador Panda X550

Si me doy cuenta, te escribo

La Impara UV interferir si la cama baja puede atascarse y enredarse en los cables, de lo contrario todo zumban.

no

no lo he visto

todo funciona absolutamente bien. No hay quejas.

No he conocido todava.

No hay ninguna como tal.

En funcionamiento durante dos semanas y hasta ahora me gusta. Lo principal es que nada est averiado.

Parece que no

No hay regulador de corriente.

No he encontrado ninguno

No veo ningn defecto todava, si veo cambiar mi reseña

A menudo se atasca, la Impara ultravioleta es pequea y a menudo no puede volver a la base. No le gustan mucho las patas de los muebles. Despues de cargar, lo anuncia en voz alta. Todos los mensajes de voz estn en ingls.

Estpido durante mucho tiempo, extrao algoritmo de movimiento. Y s, silba cuando se carga, pero configurar el programa durante el da, as que cuando llego a casa, ya se ha cargado. Despues de 4 meses, dej de trabajar segn el horario, en mi opinin, desde el 1 de enero (aunque, tal vez l tambien tiene vacaciones? ..) Y no ve un muro virtual. El pipka, que sobresale por encima del cuerpo, no se arrastra constantemente a ningn lado, si no estuviera all, incluso se arrastrara debajo del sof. No le gustan los umbrales superiores a 1 cm, por alguna razn no los pasa por alto, sino que se sube a ellos y se atasca.

El mo tambien silba cuando carga. Tan pronto como est completamente cargado, el silbato

desaparece. Además, se carga de 3 a 4 horas cada vez, incluso cuando no está descargado. Se dice que hay un temporizador para los días de la semana, pero no lo hay! El día de la semana se muestra solo en el control remoto en el reloj como un calendario. El control remoto no escucha bien. Golpea contra las paredes como un pez en el hielo.

Silbidos durante la carga, sin configuración de temporizador por día de la semana, todas las configuraciones se restablecen cuando se apaga, los botones táctiles no funcionan bien, control remoto IR si no estuviera allí, incluso me arrastraría debajo del sofá. No le gustan los umbrales superiores a 1 cm, por alguna razón no los pasa por alto, sino que se sube a ellos y se atasca.