

Amoladora Metabo FSR 200 Intec 600066500

Bajas revoluciones por minuto. Falta de venta de consumibles originales.

No es conveniente poner debajo de la abrazadera, hojas de lija del costado del colector de polvo (pero probablemente se necesite algún equipo aquí). El cable de alimentación no tiene aislamiento de goma y me pareció un poco corto, lo que puede provocar su falla rápida ... No hay forma de conectarlo a una aspiradora. Un poco ruidoso... Aunque hay almohadillas antivibración en el mango de la máquina, la vibración todavía se siente e incluso la mano se cansa un poco si trabajas con ella "en peso". Lugares en el estuche solo para una máquina de escribir y algunos consumibles (papel de lija), no puede poner nada más allá ...