

Amoladora Makita 9910

durante cinco años, cambi el rodillo delantero cinco veces, se derrite por sobrecalentamiento

se rompi despues de 1 mes de funcionamiento. la correa estall y se dijo que el impulsor no tena un caso de garanta.

no revel

No es deseable usarlo en interiores debido a la gran cantidad de polvo.

Creo que justificar todos mis deseos

Prcticamente no, excepto que dej de aspirar polvo en la bolsa, pero por otro lado, lo principal es el rendimiento y la confiabilidad, y el polvo se mantendr incluso cuando se usa junto con una aspiradora

simplemente no lo hacen existir. excepto por la falta de velocidades, pero esto es una tontera, puede acostumbrarse rpidamente.

Cuando se trabaja con fibras grandes, el canal del colector de polvo a menudo se obstruye, aunque no es difcil de limpiar.

habilidad,