

Amoladora Interskol UShM-125/750 411.1.0.40

trabajo

ligera vibracin desagradable - no es el mejor equilibrio, cable duro y corto. la construccin no es perfecta. en apariencia, los molinillos ms baratos se ven mejor (este se ve tosco). el ajuste no es perfecto. hay juntas flojas

Me gustara soportar la velocidad

Me gustara un cordn de goma, pero esto ya es quisquilloso

no estn

Estoy satisfecho con todo, no tengo Not alguna deficiencia

todava no hay