

# Amoladora SPARKY M 750E Professional

Se posicionó como una herramienta profesional en un momento, pero no pudo soportar ni siquiera las cargas domésticas.

Vibraciones fuertes, mala calidad.

dur bastante, solo un disco de limpieza de 125 mm !!!!ANCLA QUEMADA.

Ruidoso. El sonido es específico. Al principio pensé que podría ser defectuoso. Al principio fue molesto, pero me acostumbré. Hay molinillos y otros más silenciosos.

chirridos como molinillos baratos.

desde el primer día se atasca el botón de encendido, creo que es defecto de fábrica! Decidí resolverlo, no funciona, se rompió por completo, no se enciende con un enchufe, no es conveniente que se apague de una vez, pero no se puede volver a poner! encontrado

en 4 días de uso, sin mucha carga, fui a reparar, lo tomé en garantía, el veredicto mordió los dientes de los engranajes... me arrepiento de no llevar Makita