

Refrigerador Cooper & Hunter Prima Plus CH-S07X

Ninguno

no encontrado

No

No encontrado

No

no encontrado

La unidad interior hace mucho ruido, incluso a la velocidad mínima. Un relé hace clic con fuerza cada diez minutos. Cada vez que lo enciende, la electricidad en el apartamento se hunde durante uno o dos segundos

esto se puede ver en la disminución del brillo de las bombillas de las Imparas (vivo en Jruschov, el cableado es de aluminio). Lo reparé al servicio, pero después de dos meses aparecieron fallas nuevamente, la calidad de construcción es muy dudosa, al igual que la calidad del plástico de la carcasa: después de la instalación, el apartamento apesta a plástico barato durante otras dos semanas, especialmente en modo calefacción, la unidad interior hace demasiado ruido.

avera después de un año de la instalación, funcionamiento lento del servicio.

La calidad de construcción es terrible, especialmente en el interior de los bloques, además la unidad interior es muy ruidosa en cualquier modo, prácticamente no hay calefacción, los filtros de aire no son muy buenos.

Consume casi dos kilovatios por hora, que es bastante. Si fuera inverter, el consumo no sería superior a un kilovatio y medio. Sin embargo, un inversor de tal potencia costaría diez mil ms. Así que al final, teniendo en cuenta el ahorro, hubiera resultado lo mismo, pero solo a largo plazo.

La función de autolimpieza no funciona, modo automático inadecuado, la unidad interior es terriblemente ruidosa, prácticamente no calienta, en el pico de calor se puede escuchar lo que está funcionando por desgaste.

El modo turbo no parece lo suficientemente energético. En cuanto a mí, esto es solo un enfriamiento normal con una alta velocidad del ventilador y nada más. Tampoco noté ningún efecto por el uso del ionizador.

La calidad de construcción está muy alterada: el chino es obvio. Unidad interior muy ruidosa, la unidad exterior comenzó a vibrar en la pared durante el tercer mes, sin calefacción.

La calidad de construcción nos defraudó, demasiado ruidosa en cualquier modo de funcionamiento, la filtración de aire es regular: elimina muy mal los olores, modo automático inadecuado.

El aire acondicionado nuevo, recién desempacado, tenía un olor a plástico no muy agradable. Pero de alguna manera desapareció rápidamente, tal vez fue el empaque lo que apestaba. Es un poco molesto que no recuerde el modo de giro de la guillotina. Es decir, después de encenderlo, recuerda la temperatura deseada y la oscilación debe reiniciarse manualmente. No es bueno para enfriar, pero obviamente no puede hacer frente al calor máximo. El bloqueo de frío está demasiado frío: los sucumbidos tiemblan constantemente.

No puede hacer frente al enfriamiento, hay muchas funciones en el control remoto,