

Rea acondicionado Cooper&Hunter Prima Plus CH-S30X

Ninguno

no encontrado

No

No encontrado

No

no encontrado

La unidad interior hace mucho ruido, incluso a la velocidad mnima. Un rel hace clic con fuerza cada diez minutos. Cada vez que lo enciende, la electricidad en el apartamento se hunde durante uno o dos segundos

esto se puede ver en la disminucin del brillo de las bombillas de las Imparas (vivo en Jruschov, el cableado es de aluminio). lo repar al servicio, pero despues de dos meses aparecieron fallas nuevamente, la calidad de construccion es muy dudosa, al igual que la calidad del plstico de la carcasa: despues de la instalacin, el apartamento apest a plstico barato durante otras dos semanas, especialmente en modo calefaccion, el la unidad interior hace demasiado ruido.

avera despues de un ao de la instalacin, funcionamiento lento del servicio.

La calidad de construccion es terrible, especialmente en el interior de los bloques, adems la unidad interior es muy ruidosa en cualquier modo, prcticamente no hay calefaccion, los filtros de aire no son muy buenos.

Consume casi dos kilovatios por hora, que es bastante. Si fuera inverter, el consumo no sera superior a un kilovatio y medio. Sin embargo, un inversor de tal potencia costara diez mil ms. As que al final, teniendo en cuenta el ahorro, hubiera resultado lo mismo, pero solo a largo plazo.

La funcin de autolimpieza no funciona, modo automtico inadecuado, la unidad interior es terriblemente ruidosa, prcticamente no calienta, en el pico de calor se puede escuchar lo que est funcionando por desgaste.

El modo turbo no pareca lo suficientemente enrgico. En cuanto a m, esto es solo un enfriamiento normal con una alta velocidad del ventilador y nada ms. Tampoco not ningn efecto por el uso del ionizador.

La calidad de construcción está muy alterada: el chino es obvio. Unidad interior muy ruidosa, la unidad exterior comenzó a vibrar en la pared durante el tercer mes, sin calefacción.

La calidad de construcción nos defraudó, demasiado ruidosa en cualquier modo de funcionamiento, la filtración de aire es regular: elimina muy mal los olores, modo automático inadecuado.

El aire acondicionado nuevo, recién desempacado, tenía un olor a plástico no muy agradable. Pero de alguna manera desapareció rápidamente, tal vez fue el empaque lo que apestaba. Es un poco molesto que no recuerde el modo de giro de la guillotina. Es decir, después de encenderlo, recuerda la temperatura deseada y la oscilación debe reiniciarse manualmente. No es bueno para enfriar, pero obviamente no puede hacer frente al calor máximo. El bloqueo de frío está demasiado frío: los sucumbidos tiemblan constantemente.

No puede hacer frente al enfriamiento, hay muchas funciones en el control remoto,