

Sierra Makita LS1040

Falta de puntero lserFalta de iluminacin del rea de trabajoFalta de arranque suave (mucho cuidado con esto, hay que acostumbrarse) Falta de patas de plstico debajo de la sierra (hay que ponerla sobre trapo o cartn o lo que sea)

Para uso domstico no revel

En los comentarios

Un inconveniente tpico de las mquinas Makita con un conmutador de 1650 watts motor es una falla peridica del arranque suave y el freno de disco. Se trata reensamblando componentes elctricos.La rigidez de la estructura no es suficiente - para un usuario inexperto, los cortes pueden estar torcidos.

Todava no lo he encontrado