

Aspirador Gorenje Freestyle SVC 216 FR

No encontrado

No encontrado

No se encontraron fallas

Impulsor del motor de plástico Sin protección del motor contra el polvo fino: tner, arena fina, cemento, cal Pequeos trozos de vidrio pueden daar el filtro HEPA de papel No se pueden recoger líquidos