

# Condicionador Cooper&Hunter Deluxe Mirror CH-S09

No mires algo vinyatkovogo en el segmento de presupuesto.

el olor a plástico no ha desaparecido en un mes, fallos electrónicos - a veces hace frío como en un congelador, a veces no es suficiente, y aunque no puedo determinar al menos alguna regularidad de lo que está sucediendo. La unidad interior es ruidosa, y es especialmente molesto cuando de repente empieza a crujir por la noche, probablemente las cortinas de dirección del aire...

en las características se indica que la zona recomendada de la habitación: 35 m<sup>2</sup>. Bueno, puedo decir por experiencia propia que esta zona está ligeramente por debajo. Bueno, al menos esperaba más... pero por ahora el resultado es mínimo. Esto es con eso. que tengo 30 m<sup>2</sup>.

Frio 2,6 (0,98) kW, calor 2,75 (0,92) kW contra el declarado 2,6 (0,77) 3,0 (0,8)