

Calentador de agua Gorenje GBF 50 UA

Nada.

Se filtró después de 1 a 2 meses con mantenimiento regular. Durante el desmontaje, vi una soldadura rota. No recomiendo comprar

No

No

Lo siento, no hay soportes de pared en el paquete.

No encontrado

No encontrado

Casi todas las válvulas de derivación patentadas tienen fugas. También tuve una fuga: la reemplacé inmediatamente por otra (sin marca) y funcionó durante más de 10 años. El sensor de temperatura también fue basura desde el principio. O más bien, no mostró tsyfir en la mitad de la escala, sino aproximadamente 50-55 grados.

La bandura es demasiado voluminosa, no hay presión de agua en absoluto, un chorro delgado, no hay indicación de temperatura, el dial en el dial.

Durante 14 años, no he encontrado ningún defecto. Todo me sentaba bien.

Pero aquí, no todo es tan dulce. Decepcionado dos veces con esta marca. El plomero dijo que resulta que se han producido en Serbia durante mucho tiempo y que la calidad ya no es la misma que cuando se produce en Eslovenia. De hecho, se filtró 2 veces y ya se reemplazó 2 veces. Y el primer goteo en un mes, el segundo en una semana. A ver qué pasa con el 3er.

Goteo de agua de la válvula de seguridad. Esto es normal y organicé el drenaje a través de un tubo de PVC en una berenjena PET de 3 litros, pero estoy confundido por la cantidad de esta misma agua. En un día, alcanza casi un litro y es molesto.

En comparación con las calderas de almacenamiento domésticas, esta, por supuesto, es un poco cara. Pero también tiene una garantía mucho más larga. Después de seis meses de funcionamiento, cuando se calienta, a veces se escuchan clics. En el trabajo, esto no afecta de ninguna manera, pero en mi opinión, esto no debería ser así.

Se tarda mucho en calentar "desde cero". Si usa toda el agua tibia, antes de alcanzar los 75 grados mximos, la caldera funcionar durante ms de cuatro horas. En verano, cuando nos duchamos a menudo, El consumo de electricidad es de unos 200-250 kWh al mes. Mucho, pero hay que pagar por la comodidad. Caro, como todos los equipos europeos.

Despus de 3,5 aos, una espiga gote despus del reemplazo, el tanque mismo gote despus de medio ao.

No lo encontr.