

Calentador de agua Gorenje GBF 100 UA

Nada.

Se filtr despues de 1 ao 2 meses con mantenimiento regular. Durante el desmontaje, vi una soldadura rota. No recomiendo comprar

No

No

Lo siento, no hay soportes de pared en el paquete.

No encontrado

No encontrado

Casi todas las vlvulas de derivacin patentadas tienen fugas. Tambin tuve una fuga: la reemplac inmediatamente por otra (sin marca) y funcion durante ms de 10 aos. El sensor de temperatura tambn fue basura desde el principio. O ms bien, no mostr tsyfir en la mitad de la escala, sino aproximadamente 50-55 grados.

La bandura es demasiado voluminosa, no hay presin de agua en absoluto, un chorro delgado, no hay indicacin de temperatura, el dial en el dial.

Durante 14 aos, no he encontrado ningn defecto. Todo me sentaba bien.

Pero aqu, no todo es tan dulce. Decepcionado dos veces con esta marca. El plomero dijo que resulta que se han producido en Serbia durante mucho tiempo y que la calidad ya no es la misma que cuando se produca en Eslovenia. De hecho, se filtr 2 veces y ya se reemplaz 2 veces. Y el primer goteo en un mes, el segundo en una semana. A ver qu pasa con el 3er.

Goteo de agua de la vlvula de seguridad. Esto es normal y organic el drenaje a travs de un tubo de PVC en una berenjena PET de 3 litros, pero estoy confundido por la cantidad de esta misma agua. En un da, alcanza casi un litro y es molesto.

En comparacin con las calderas de almacenamiento domsticas, esta, por supuesto, es un poco cara. Pero tambn tiene una garanta mucho ms larga. Despues de seis meses de funcionamiento, cuando se calienta, a veces se escuchan clics. En el trabajo, esto no afecta de ninguna manera, pero en mi opinin, esto no debera ser as.

Se tarda mucho en calentar "desde cero". Si usa toda el agua tibia, antes de alcanzar los 75 grados mximos, la caldera funcionar durante ms de cuatro horas. En verano, cuando nos duchamos a menudo, El consumo de electricidad es de unos 200-250 kWh al mes. Mucho, pero hay que pagar por la comodidad. Caro, como todos los equipos europeos.

Despus de 3,5 aos, una espiga gote despus del reemplazo, el tanque mismo gote despus de medio ao.

No lo encontr.