

Taladro / destornillador Makita DP4700

Cable de PVC, ruidoso.

- Gran inercia, se detiene mucho tiempo. - Rueda de ajuste de velocidad muy pequeña. Lugar) - no cabe en todos los casos (por ejemplo, no cabe en el Maleta "Bosch L-boxx 102". . Conveniencia cuestionable.- La apariencia general del producto no inspira una sensación de calidad cara.- Equipo vacío (reducción de costos?). Ni siquiera hay un simple limitador de profundidad de perforación. - Sin embargo, considero que el precio es demasiado alto en una cuarta parte, si no en un tercio. Este es un taladro, no una cosechadora multifuncional.