## / destornillador Bosch GSB 13 RE Professional 0601

No

Para estas abuelas, no todo sale bien. Primero, un problema comn en estos modelos es el bloqueo inverso. De forma estable cada pocos meses es necesario desmontar y limpiar los contactos. El segundo: hay una reaccin violenta con el tiempo. En general, un extrao esquema de suspensin del husillo, en cualquier caso, en mi opinin: en el frente en un casquillo ordinario, y no en un cojinete, y detrs hay "agujas" en el baile, que, como saben, se comen el eje. Aquellos. en general, el contragolpe no sorprende, porque el diseo lo implica. En mi D 10/420 de IC (que cuesta un dinero bastante diferente), el husillo cuelga de 2 rodamientos, pero aqu de alguna manera no es nada, aunque profesional. \* | de baja potencia, vueltas de mango adicionales, hay un golpe del cartucho

Direccin. Botn de reversa

hay un punto extremadamente dbil: el bloque de reversa, psimo servicio

Creo que falla con demasiada frecuencia. En especial, no me gust el interruptor de marcha atrs.

quema rpidamente, cable de alimentacin de mala calidad, juego con taladros largos.

baja potencia, portabrocas poco fiable, juego de portabrocas, precio

baja potencia, sin almacenamiento y maletn de transporte, golpea el cartucho, impacto dbil en la perforacin con modo de impacto

dbil en potencia, sin estuche para almacenamiento y transporte, hay un golpe del cartucho y el reverso a veces chatarra

cartucho dbil, el impacto es nada, como un destornillador - repugnante

El hormign no perfora, con un mandril de bloqueo automtico, el taladro no sigue desplazndose

el interruptor de soplado/taladro se apaga, aparece el reverso, mandril dbil, jugar

Cable corto, no hay caso.

Problema con el centrado.

No hay caso, dbil para hormign.

Perforacin pesada en hormign armado.	