

Destornillador Bosch GSR 10,8 V-EC Professional 060

Hay, pero rara vez, básicamente, el matrimonio se cambia bajo garantía, el botón salió de Troy
Incluso sin baterías ni carga, el precio es muy bajo, Bosch es tan))

Pedacitos terribles de Bosh
La luz de fondo brilla menos
La carga es enorme
No hay carga inalámbrica
como en los modelos más antiguos

La caja de cambios murió después de medio año de operación cuidadosa.

La fragilidad del motor sin escobillas.

El gatillo toma 5 cm del mango. porque la broca está en la sombra proyectada por la abrazadera y si
está girando algo en la oscuridad, luego debe detener el proceso, quitar el shurik y brillar sobre él
como una linterna. Es decir, en la oscuridad, no puedes prescindir de una iluminación separada.