

Taladro / destornillador Bosch PSR 14,4 LI-2 060397340

No lo encontré

. El cartucho describe una elipse tal que mamá no se preocupe: el tornillo realmente no se puede sostener en un punto. Y así todo está bien...

caro para tanta calidad

- regulador de par electrónico

Hace media hora me lo entregó un mensajero. Lo encendí y descubrí que después de soltar bruscamente el gatillo, aparecen chispas dentro del Shurik, que no miran adentro, lo enviaron al servicio. No encontré en Internet cómo relacionarme con esta chispa. . Escriben mucho, pero como siempre, sobre todo sobre nada.

Solo uno. pero bastante significativo: la cabeza no está fijada en el cuerpo del destornillador, es decir si perforo y el taladro se atasca aunque sea un poco, cuando intento sacarlo de la superficie, tengo un cuerpo en sus manos y la cabeza permanece con el taladro en lo que perforo. Sin embargo, es cuando se envuelven tornillos, es hermoso. incluso si la cabeza salió volando, volver a insertarla es cuestión de un par de minutos. Aunque esto es un poco molesto

un Akum en el kit

Precio, confiabilidad

un mes antes del final de la garantía, el motor comenzó a echar humo y chispas

no

resultó ser de corta duración: el motor se quemó

poca confiabilidad

aunque no se ha revelado, no hay una segunda cuenta en esta configuración, pero es más barata que una configuración con dos.

por este dinero (4369 rublos) puedes cerrar los ojos ante ellos

cartucho de contragolpe, sin cinturón

reaseguro del sistema de proteccion contra sobrecargas