## ladro/destornillador Bosch PSR 1440 LI-2 06039A30

Contragolpe y golpea el cartucho. Pero por algunos agujeros / tornillos autorroscantes por mes, no es crtico, no intente ponerlo en un charco. Despus de aproximadamente 3,5 aos de uso poco frecuente, el motor se quem. El precio del motor (y en general de todos los repuestos para I, y en general para el Bosch verde) es muy molesto. Por este dinero puedes comprar un buen "Chino" en un estuche y con dos bateras. En resumen, si tienes eleccin, piensa.

El cartucho es una completa basura. El freno del motor funciona de manera extraa, el tope es suave o duro, se romper rpidamente.

El mandril late, la calidad del destornillador en s es mala.

reparaciones costosas

Se rompe metdicamente despus de 2 aos de uso. Cambi uno debido a que recin un ao despus empez a echar humo por uno similar. El segundo fall despus de 1 ao y 7 meses.

El precio es demasiado alto, mala calidad de construccin, retroceso del cartucho

No

Es intil como taladro.

El retroceso es un hecho, pero no No afecta el trabajo.

Trinquete "suave": se desliza un poco en guantes de tela polvorientos Muchos modelos tienen un defecto-gran contragolpe del cartucho. Compruebe cuidadosamente antes de comprar. Precio alto

Este modelo tiene un defecto: un gran retroceso del cartucho. Debe tener cuidado al comprar, porque no podr devolver el destornillador si no se rompe nada ms (un producto tcnico complejo). Fui a 3 tiendas antes de encontrar un dispositivo ensamblado normalmente. Si usa puntas de un dimetro ms pequeo que el estndar, lo sujeta torcido y con un desfase del eje central girar con I es un tormento.

Calidad: el portabrocas retrocede como en un destornillador chino.

No he encontrado ninguna deficiencia obvia (todava). A menos que la batera se inserte en el cargador de manera inconveniente, el cartucho parece bastante dbil, pero todava no hay quejas al respecto.